附件 2

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（洛阳视发电子科技有限公司）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （管道液位计），生产厂为（武汉智菱物联科技有限公司），厂址为（湖北省武汉市东湖新技术开发区茅店山西路 8 号天颐科技园A栋 3 层 301 室）。（管道液位计）的中国境内生产的组件成本占比≥（90%）。（管道液位计）的（数据采集传输电路板）在中国境内生产。（管道液位计）的（组装测试）在中国境内完成。

2. （流量计），生产厂为（武汉智菱物联科技有限公司），厂址为（湖北省武汉市东湖新技术开发区茅店山西路 8 号天颐科技园 A 栋 3 层 301 室）。（流量计）的中国境内生产的组件成本占比≥（85%）。（流量计）的（数据采集传输电路板）在中国境内生产。（流量计）的（组装测试）在中国境内完成。

3. （流量计采集终端），生产厂为（武汉智菱物联科技有限公司），厂址为（湖北省武汉市东湖新技术开发区茅店山西路 8 号天颐科技园 A 栋 3 层 301 室）。（流量计采集终端）的中国境内生产的组件成本占比≥（90%）。（流量计采集终端）的（数据采集传输电路板）在中国境内生产。（流量计采集终端）的（组装测试）在中国境内完成。

4. （流量计供电系统），生产厂为（武汉智菱物联科技有限公司），厂址为（湖北省武汉市东湖新技术开发区茅店山西路 8 号天颐科技园 A 栋 3 层 301 室）。（流量计供电系统）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（流量计供电系统）的（太阳能板及电压控制器）在中国境内生产。（流量计供电系统）的（组装测试）在中国境内完成。

5. （易积水点水位计），生产厂为（武汉智菱物联科技有限公司），厂址为（湖北省武汉市东湖新技术开发区茅店山西路 8 号天颐科技园 A 栋 3 层 301 室）。（易积水点水位计）的中国境内生产的组件成本占比≥（90%）。（（易积水点水位计）的（数据采集传输电路板）在中国境内生产。（易积水点水位计）的（测试组装）在中国境内完成。

6. （易积水点视频监控），生产厂为（武汉智菱物联科技有限公司），厂址为（湖北省武汉市东湖新技术开发区茅店山西路 8 号天颐科技园 A 栋 3 层 301 室）。（易积水点视频监控）的中国境内生产的组件成本占比≥（90%）。（易积水点视频监控）的（数据采集传输电路板）在中国境内生产。（易积水点视频监控）的（测试组装）在中国境内完成。

7. （河道排口水位计），生产厂为（武汉智菱物联科技有限公司），厂址为（湖北省武汉市东湖新技术开发区茅店山西路 8 号天颐科技园 A 栋 3 层 301 室）。（河道排口水位计）的中国境内生产的组件成本占比≥（95%）。（河道排口水位计）的（数据采集传输电路板）在中国境内生产。（河道排口水位计）的（测试组装）在中国境内完成

8. （数据传输与接收系统），生产厂为（武汉智菱物联科技有限公司），厂址为（湖北省武汉市东湖新技术开发区茅店山西路 8 号天颐科技园A栋 3 层 301 室）。（数据传输与接收系统）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（数据传输与接收系统）的（关键组件）在中国境内生产。（数据传输与接收系

统）的（关键工序）在中国境内完成。

9.（应用系统），生产厂为（武汉智菱物联科技有限公司），厂址为（湖北省武汉市东湖新技术开发区茅店山西路 8 号天颐科技园A栋 3 层 301 室）。（应用系统）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（应用系统）的（关键组件）在中国境内生产。（应用系统）的（关键工序）在中国境内完成。

10.（管道液位计安装），生产厂为（洛阳视发电子科技有限公司），厂址为（河南省洛阳市洛龙区滨河南路 61 号东方今典 3 幢 2-801）。（管道液位计安装）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（管道液位计安装）的（关键组件）在中国境内生产。（管道液位计安装）的（关键工序）在中国境内完成。

11.（流量计安装），生产厂为（洛阳视发电子科技有限公司），厂址为（河南省洛阳市洛龙区滨河南路 61 号东方今典 3 幢 2-801）。（流量计安装）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（流量计安装）的（关键组件）在中国境内生产。（流量计安装）的（关键工序）在中国境内完成。

12.（易积水点水位计安装），生产厂为（洛阳视发电子科技有限公司），厂址为（河南省洛阳市洛龙区滨河南路 61 号东方今典 3 幢 2-801）。（易积水点水位计安装）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（易积水点水位计安装）的（关键组件）在中国境内生产。（易积水点水位计安装）的（关键工序）在中国境内完成。

13.（河道排口水位计安装），生产厂为（洛阳视发电子科技有限公司），厂址为（河南省洛阳市洛龙区滨河南路 61 号东方今典 3 幢 2-801）。（河道排口水位计安装）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（河道排口水位计安装）的（关键组件）在中国境内生产。（河道排口水位计安装）的（关键工序）在中国境内完成。

14.（LED全彩显示屏），生产厂为（浙江丰视科技有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区滨安路 1187 号大华智慧园区）。（LED全彩显示屏）的中国境内生产的组件成本占比≥（50%）。（LED全彩显示屏）的（LED 灯板、驱动板、电源板）在中国境内生产。（LED全彩显示屏）的（SMT 贴片、模组组装、整屏调试老化）在中国境内完成。

15.（屏内线材），生产厂为（浙江丰视科技有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区滨安路 1187 号大华智慧园区）。（屏内线材）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（屏内线材）的（关键组件）在中国境内生产。（屏内线材）的（关键工序）在中国境内完成。

16.（多媒体播放器控制系统），生产厂为（浙江丰视科技有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区滨安路 1187 号大华智慧园区）。（多媒体播放器控制系统）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（多媒体播放器控制系统）的（关键组件）在中国境内生产。（多媒体播放器控制系统）的（关键工序）在中国境内完成。

17.（配电柜），生产厂为（浙江丰视科技有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区滨安路 1187 号大华智慧园区）。（配电柜）的中国境内生产的组件成本占比≥（90%）。（配电柜）的（绝缘开关、铜排、定时器）在中国境内生产。（配电柜）的（关键工序）在中国境内完成。

18.（钢结构），生产厂为（浙江丰视科技有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区滨安路 1187 号大华智慧园区）。（钢结构）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（钢结构）的（关键组件）在中国境内生产。（钢结构）

的（关键工序）在中国境内完成。

19. （安装费），生产厂为（浙江丰视科技有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区滨安路 1187 号大华智慧园区）。（钢结构）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（钢结构）的（关键组件）在中国境内生产。（钢结构）的（关键工序）在中国境内完成。

20. （音响功放），生产厂为（浙江大华技术股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区滨安路 1187 号大华智慧园区）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（音响功放）的（关键组件）在中国境内生产。（音响功放）的（规定比例）在中国境内完成。

21. （操作终端），生产厂为（联想智慧科技（天津）有限公司），厂址为（天津空港经济区经三路 9 号 3 号楼 1F-005 房）。（操作终端）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（操作终端）的（关键组件）在中国境内生产。（操作终端）的（关键工序）在中国境内完成。

22. （主电缆和网线），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（主电缆和网线）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（主电缆和网线）的（关键组件）在中国境内生产。（主电缆和网线）的（关键工序）在中国境内完成。

23. （机柜），生产厂为（深圳市图腾通讯科技有限公司），厂址为（深圳市光明区玉塘街道田寮社区宝山路图腾科技工业园B栋 101）。（机柜）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（机柜）的（关键组件）在中国境内生产。（机柜）的（关键工序）在中国境内完成。

24. （备品），生产厂为（浙江丰视科技有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区滨安路 1187 号大华智慧园区）。（产备品）的中国境内生产的组件成本占比≥（50%）。（备品）的（LED 灯板、驱动板、电源板）在中国境内生产。（备品）的（SMT 贴片、模组组装、整屏调试老化）在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：洛阳视发电子科技有限公司

日期：2026 年 11 月 24 日

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。