10.关于符合本国产品标准的声明函（项目包含货物时适用）

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（500万电警抓拍单元iDS-TCE500-FWL），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（500万电警抓拍单元iDS-TCE500-FWL）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（500万电警抓拍单元iDS-TCE500-FWL）的（关键组件）在中国境内生产。（500万电警抓拍单元iDS-TCE500-FWL）的（关键工序）在中国境内完成。

2.（500万卡口抓拍单元 iDS-TCV500-FWL），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（500万卡口抓拍单元 iDS-TCV500-FWL）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（500万卡口抓拍单元 iDS-TCV500-FWL）的（关键组件）在中国境内生产。（500万卡口抓拍单元 iDS-TCV500-FWL）的（关键工序）在中国境内完成。

3.（ 900万电警抓拍单元 iDS-TCE900-FWL），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（900万电警抓拍单元 iDS-TCE900-FWL ）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（ 900万电警抓拍单元 iDS-TCE900-FWL）的（关键组件）在中国境内生产。（900万电警抓拍单元 iDS-TCE900-FWL）的（关键工序）在中国境内完成。

4.（900万卡口抓拍单元 iDS-TCV900-FWL），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（900万卡口抓拍单元 iDS-TCV900-FWL）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（900万卡口抓拍单元 iDS-TCV900-FWL ）的（关键组件）在中国境内生产。（900万卡口抓拍单元 iDS-TCV900-FWL）的（关键工序）在中国境内完成。

5.（LED频闪灯 CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N/5m），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（LED频闪灯 CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N/5m）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（LED频闪灯 CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N/5m）的（关键组件）在中国境内生产。（LED频闪灯 CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N/5m）的（关键工序）在中国境内完成。

6.（多合一补光灯 CXBG-1-1-PS-A-3B(CXBG-1-2-MC-A-3B)），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（多合一补光灯CXBG-1-1-PS-A-3B(CXBG-1-2-MC-A-3B)）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（多合一补光灯CXBG-1-1-PS-A-3B(CXBG-1-2-MC-A-3B)）的（关键组件）在中国境内生产。（多合一补光灯 CXBG-1-1-PS-A-3B(CXBG-1-2-MC-A-3B) ）的（关键工序）在中国境内完成。

7.（违停球DS-2VS45ABCDE-F8XYZL），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（违停球 DS-2VS45ABCDE-F8XYZL ）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（违停球DS-2VS45ABCDE-F8XYZL ）的（关键组件）在中国境内生产。（违停球 DS-2VS45ABCDE-F8XYZL ）的（关键工序）在中国境内完成。

8.（终端管理设备 DS-TP50-12S/8T），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（终端管理设备 DS-TP50-12S/8T）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（终端管理设备 DS-TP50-12S/8T）的（关键组件）在中国境内生产。（终端管理设备 DS-TP50-12S/8T）的（关键工序）在中国境内完成。

9.（千兆工业交换机 DS-3T1510 ），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（千兆工业交换机 DS-3T1510 ）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（千兆工业交换机DS-3T1510）的（关键组件）在中国境内生产。（千兆工业交换机 DS-3T1510）的（关键工序）在中国境内完成。

10.（千兆光纤收发器 DS-3D501R-A(FC)/DS-3D501T-A(FC)），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（千兆光纤收发器 DS-3D501R-A(FC)/DS-3D501T-A(FC) ）的中国境

内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（千兆光纤收发器 DS-3D501R-A(FC)/DS-3D501T-A(FC)）的（关键组件）在中国境内生产。（千兆光纤收发器 DS-3D501R-A(FC)/DS-3D501T-A(FC)）的（关键工序）在中国境内完成。

11.（信号检测器 TLD-2016-N），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（信号检测器 TLD-2016-N）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（信号检测器 TLD-2016-N ）的（关键组件）在中国境内生产。（信号检测器 TLD-2016-N）的（关键工序）在中国境内完成。

12.（双位双色倒计时器 DX-3-T-1-80607L11(国内标配)），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（双位双色倒计时器 DX-3-T-1-80607L11(国内标配)）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（双位双色倒计时器 DX-3-T-1-80607L11(国内标配)）的（关键组件）在中国境内生产。（双位双色倒计时器 DX-3-T-1-80607L11(国内标配)）的（关键工序）在中国境内完成。

13.（人行横道信号灯 RX300-3-2010SL），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（人行横道信号灯 RX300-3-2010SL）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（ 人行横道信号灯 RX300-3-2010SL ）的（关键组件）在中国境内生产。（人行横道信号灯 RX300-3-2010SL）的（关键工序）在中国境内完成。

14.（满屏信号灯 JD400-3-301HL），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（满屏信号灯 JD400-3-301HL ）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（满屏信号灯 JD400-3-301HL）的（关键组件）在中国境内生产。（满屏信号灯 JD400-3-301HL）的（关键工序）在中国境内完成。

15.（22路网络信号机 XHJ-CW-GA-HK3-022H），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（22路网络信号机 XHJ-CW-GA-HK3-022H）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（22路网络信号机 XHJ-CW-GA-HK3-022H）的（关键组件）在中国境内生产。（22路网络信号机 XHJ-CW-GA-HK3-022H）的（关键工序）在中国境内完成。

16.（左转箭头灯　FX400-3-3021HL(国内标配)），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（左转箭头灯　FX400-3-3021HL(国内标配)）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（左转箭头灯　FX400-3-3021HL(国内标配)）的（关键组件）在中国境内生产。（左转箭头灯　FX400-3-3021HL(国内标配)）的（关键工序）在中国境内完成。

17.（直行箭头灯　FX400-3-3022HL(国内标配)），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（直行箭头灯　FX400-3-3022HL(国内标配)）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（直行箭头灯　FX400-3-3022HL(国内标配)）的（关键组件）在中国境内生产。（直行箭头灯　FX400-3-3022HL(国内标配)）的（关键工序）在中国境内完成。

18.（44路网络信号机　XHJ-CW-GA-HK3-044H），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（44路网络信号机　XHJ-CW-GA-HK3-044H）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（44路网络信号机　XHJ-CW-GA-HK3-044H）的（关键组件）在中国境内生产。（44路网络信号机 XHJ-CW-GA-HK3-044H）的（关键工序）在中国境内完成。

19.（2U双路机架式服务器 DS-VM22R-IKL），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（2U双路机架式服务器 DS-VM22R-IKL）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（2U双路机架式服务器 DS-VM22R-IKL ）的（关键组件）在中国境内生产。（2U双路机架式服务器 DS-VM22R-IKL ）的（关键工序）在中国境内完成。

20.（六类网线 DH-PFM1920I-6UN ），生产厂为（浙江大华科技有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区长河街道滨兴路 1399 号）。（六类网线　DH-PFM1920I-6UN）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（六类网线　DH-PFM1920I-6UN　）的（关键组件）在中国境内生产。（六类网线　DH-PFM1920I-6UN）的（关键工序）在中国境内完成。

21.（ 机动车信号杆 6.8+5米 ）， 生产厂为（郑州隆浩交通工程有限公司）， 厂址为（河南省郑州市新郑市龙湖镇祥和路与龙湖大道交叉口北 20 米路西）。（机动车信号杆 6.8+5米）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（机动车信号杆 6.8+5米 ）的 （关键组件）在中国境内生产。（机动车信号杆6.8+5米 ）的（关键工序）在中国境内完成。

22.（ 机动车信号杆 6.8+6米 ）， 生产厂为（郑州隆浩交通工程有限公司）， 厂址为（河南省郑州市新郑市龙湖镇祥和路与龙湖大道交叉口北 20 米路西）。（ 机动车信号杆 6.8+6米 ）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（机动车信号杆 6.8+6米 ）的 （关键组件）在中国境内生产。（ 机动车信号杆 6.8+6米）的（关键工序）在中国境内完成。

23.（ 机动车信号杆 6.8+8米 ）， 生产厂为（郑州隆浩交通工程有限公司）， 厂址为（河南省郑州市新郑市龙湖镇祥和路与龙湖大道交叉口北 20 米路西）。（机动车信号杆 6.8+8米）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（机动车信号杆 6.8+8米 ）的 （关键组件）在中国境内生产。（机动车信号杆 6.8+8米）的（关键工序）在中国境内完成。

24.（ 电警杆 6.5+5.5米 ）， 生产厂为（郑州隆浩交通工程有限公司），厂址为（河南省郑州市新郑市龙湖镇祥和路与龙湖大道交叉口北 20 米路西）。（电警杆 6.5+5.5米 ）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电警杆 6.5+5.5米 ）的 （关键组件）在中国境内生产。（电警杆6.5+5.5 米 ）的（关键工序）在中国境内完成。

25.（ 电警杆 6.5+6米 ）， 生产厂为（郑州隆浩交通工程有限公司），厂址为（河南省郑州市新郑市龙湖镇祥和路与龙湖大道交叉口北 20 米路西）。（ 电警杆 6.5+6米 ）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电警杆 6.5+6米 ）的 （关键组件）在中国境内生产。（电警杆 6.5+6 米 ）的（关键工序）在中国境内完成。

26.（ 电警杆 6.5+7米 ）， 生产厂为（郑州隆浩交通工程有限公司），厂址为（河南省郑州市新郑市龙湖镇祥和路与龙湖大道交叉口北 20 米路西）。（ 电警杆 6.5+7米 ）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电警杆 6.5+7米）的 （关键组件）在中国境内生产。（电警杆 6.5+7 米 ）的（关键工序）在中国境内完成。

27.（ 电警杆 6.5+8米 ）， 生产厂为（郑州隆浩交通工程有限公司），厂址为（河南省郑州市新郑市龙湖镇祥和路与龙湖大道交叉口北 20 米路西）。（ 电警杆 6.5+8米 ）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电警杆 6.5+8米）的 （关键组件）在中国境内生产。（电警杆 6.5+8 米）的（关键工序）在中国境内完成。

28.（ 电警杆 6.5+12米 ）， 生产厂为（郑州隆浩交通工程有限公司），厂址为（河南省郑州市新郑市龙湖镇祥和路与龙湖大道交叉口北 20 米路西）。（ 电警杆 6.5+12米 ）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电警杆 6.5+12米）的 （关键组件）在中国境内生产。（电警杆 6.5+12 米）的（关键工序）在中国境内完成。

29.（ 人行信号灯杆 3米 ）， 生产厂为（郑州隆浩交通工程有限公司），厂址为（河南省郑州市新郑市龙湖镇祥和路与龙湖大道交叉口北 20 米路西）。（ 人行信号灯杆 3米）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（人行信号灯杆 3米）的 （关键组件）在中国境内生产。（人行信号灯杆 3 米）的（关键工序）在中国境内完成。

30.（电源线RVV3*4.0mm² ），生产厂为（河南省豫鑫电线电缆有限公司），厂址为（ 河南省安阳市滑县白道口镇韩河京开发区 177 号 ）。（电源线 RVV3*4.0mm² ）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电源线 RVV3*4.0mm² ）的 （关键组件）在中国境内生产。（电源线RVV3*4.0mm² ）的（关键工序）在中国境内完成。

31.（ 电源线 RVV2*1.0mm² ），生产厂为（河南省豫鑫电线电缆有限公司），厂址为（ 河南省安阳市滑县白道口镇韩河京开发区 177 号 ）。（电源线 RVV2*1.0mm² ）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电源线 RVV2*1.0mm² ）的 （关键组件）在中国境内生产。（电源线 RVV2*1.0mm² ）的（关键工序）在中国境内完成。

32.（ 电源线 RVV3*1.0mm² ），生产厂为（河南省豫鑫电线电缆有限公司），厂址为（ 河南省安阳市滑县白道口镇韩河京开发区 177 号 ）。（电源线 RVV3*1.0mm² ）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电源

线 RVV3*1.0mm² ）的（关键组件）在中国境内生产。（电源线 RVV3*1.0mm² ）的（关键工序）在中国境内完成。

33.（ 信号线 RVVP2*1.0 mm² ），生产厂为（河南省豫鑫电线电缆有限公司 ），厂址为（ 河南省安阳市滑县白道口镇韩河京开发区 177 号 ）。（信号线 RVVP2*1.0 mm² ）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（信号线 RVVP2*1.0 mm² ）的（关键组件）在中国境内生产。（信号线 RVVP2*1.0 mm² ）的（关键工序）在中国境内完成。

34.（ 控制线 KVV 4×1.0 mm² ），生产厂为（河南省豫鑫电线电缆有限公司），厂址为（ 河南省安阳市滑县白道口镇韩河京开发区 177 号）。（控制线 KVV 4×1.0 mm² ）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（控制线 KVV 4×1.0 mm² ）的（关键组件）在中国境内生产。（控制线 KVV 4×1.0 mm² ）的（关键工序）在中国境内完成。

35.（ 红绿灯线 KVV 16×1.0mm² ），生产厂为（河南省豫鑫电线电缆有限公司 ），厂址为（ 河南省安阳市滑县白道口镇韩河京开发区 177 号 ）。（红绿灯线 KVV 16×1.0mm² ）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（红绿灯线 KVV 16×1.0mm² ）的（关键组件）在中国境内生产。（红绿灯线 KVV 16×1.0mm² ）的（关键工序）在中国境内完成。

36.（ 电警设备箱 HNJN-DJ950 ），生产厂为（河南省诺江科技商贸有限公司 ），厂址为（ 河南省南阳市新野县汉城路东段宏利超市路口向南 100 米 ）。（电警设备箱 HNJN-DJ950 ）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电警设备箱HNJN-DJ950 ）的（关键组件）在中国境内生产。（电警设备箱HNJN-DJ950 ）的（关键工序）在中国境内完成。

37.（ 抱杆设备箱 HNJN-4050 ），生产厂为（河南省诺江科技商贸有限公司 ），厂址为（ 河南省南阳市新野县汉城路东段宏利超市路口向南 100 米 ）。（抱杆设备箱 HNJN-4050 ）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（抱杆设备箱 HNJN-4050 ）的（关键组件）在中国境内生产。（抱杆设备箱 HNJN-4050）的（关键工序）在中国境内完成。

38.（光纤 BGYXTW-4 ），生产厂为（深圳市创新胜为科技有限公司 ），厂址为（深圳市龙华区龙华街道清华社区和平路 62 号优鼎企创园 F 栋 201 ）。（ 光纤BGYXTW-4 ）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（

光纤BGYXTW-4 ）的（关键组件）在中国境内生产。（光纤BGYXTW-4 ）的（关键工序）在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：中国联合网络通信有限公司南阳市分公司

日期： 2026 年 8 月 20 日

注：①产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

②生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

③该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

④该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

⑤该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。