（五）、关于符合本国产品标准的声明函（项目包含货物时适用）

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（高端彩色多普勒超声诊断仪，型号：EPIQ Elite W）①，生产厂为（飞利浦医疗（苏州）有限公司）②，厂址为（苏州工业园区钟园路258号）。（高端彩色多普勒超声诊断仪，型号：EPIQ Elite W）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）③。（高端彩色多普勒超声诊断仪，型号：EPIQ Elite W）的（关键组件）④在中国境内生产。（高端彩色多普勒超声诊断仪，型号：EPIQ Elite W）的（关键工序）⑤在中国境内完成。

2.（腹部凸阵探头，型号：C5-1），生产厂为（飞利浦医疗（苏州）有限公司），厂址为（苏州工业园区钟园路258号）。（腹部凸阵探头，型号：C5-1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（腹部凸阵探头，型号：C5-1）的（关键组件）在中国境内生产。（腹部凸阵探头，型号：C5-1）的（关键工序）在中国境内完成。

3.（血管线阵探头，型号：eL18-4），生产厂为（飞利浦医疗（苏州）有限公司），厂址为（苏州工业园区钟园路258号）。（血管线阵探头，型号：eL18-4）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（血管线阵探头，型号：eL18-4）的（关键组件）在中国境内生产。（血管线阵探头，型号：eL18-4）的（关键工序）在中国境内完成。

4.（心脏相控阵探头，型号：S5-1），生产厂为（飞利浦医疗（苏州）有限公司），厂址为（苏州工业园区钟园路258号）。（心脏相控阵探头，型号：S5-1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（心脏相控阵探头，型号：S5-1）的（关键组件）在中国境内生产。（心脏相控阵探头，型号：S5-1）的（关键工序）在中国境内完成。

5.（小儿心脏相控阵探头，型号：S12-4），生产厂为（飞利浦医疗（苏州）有限公司），厂址为（苏州工业园区钟园路258号）。（小儿心脏相控阵探头，型号：S12-4）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（小儿心脏相控阵探头，型号：S12-4）的（关键组件）在中国境内生产。（小儿心脏相控阵探头，型号：S12-4）的（关键工序）在中国境内完成。

6.（腔内凸阵探头，型号：3D9-3v），生产厂为（飞利浦医疗（苏州）有限公司），厂址为（苏州工业园区钟园路258号）。（腔内凸阵探头，型号：3D9-3v）的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。（腔内凸阵探头，型号：3D9-3v）的（关键组件）在中国境内生产。（腔内凸阵探头，型号：3D9-3v）的（关键工序）在中国境内完成。

7.（四维容积探头，型号：V9-2），生产厂为（飞利浦医疗（苏州）有限公司），厂址为（苏州工业园区钟园路258号）。（四维容积探头，型号：V9-2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（四维容积探头，型号：V9-2）的（关键组件）在中国境内生产。（四维容积探头，型号：V9-2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：河南隆鼎医疗器械有限公司

日期：2026年11月19日

注：①产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

②生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

③该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

④该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

⑤该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。