

10、关于符合本国产品标准的声明函

本公司中国移动通信集团河南有限公司商丘分公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. 违法查询模块 海康威视 Infovision TPC_BASIC（产品名称 1）
1，生产厂为杭州海康威视数字技术股份有限公司（厂名）2，厂址为浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号（生产厂址）。违法查询模块 海康威视 Infovision TPC_BASIC（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）3。（违法查询模块 海康威视 Infovision TPC_BASIC 产品名称 1）的（关键组件）4 在中国境内生产。违法查询模块 海康威视 Infovision TPC_BASIC（产品名称 1）的（关键工序）5 在中国境内完成。

2. 违法审核模块 海康威视 Infovision TPC_WF（产品名称 2），
生产厂为杭州海康威视数字技术股份有限公司（厂名），厂址为浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号（生产厂址）。违法审核模块 海康威视 Infovision TPC_WF（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。违法审核模块 海康威视 Infovision TPC_WF（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。违法审核模块 海康威视 Infovision TPC_WF（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

3.（车辆布控预警功能升级 海康威视 Infovision TPC_BJ），
生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路555号）。（车辆布控预警功能升级 海康威视 Infovision TPC_BJ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）

上一页

下一页

右旋

左旋

另存

。（车辆布控预警功能升级 海康威视 Infovision TPC_BJ）的（关键组件）在中国境内生产。（车辆布控预警功能升级 海康威视 Infovision TPC_BJ）的（关键工序）在中国境内完成。

4.（视频运维模块扩容 海康威视 Infovision TPC_NM），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路555号）。（视频运维模块扩容 海康威视 Infovision TPC_NM）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（视频运维模块扩容 海康威视 Infovision TPC_NM）的（关键组件）在中国境内生产。（视频运维模块扩容 海康威视 Infovision TPC_NM）的（关键工序）在中国境内完成。

5.（视频级联模块扩容 海康威视 Infovision TPC_CG），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路555号）。（视频级联模块扩容 海康威视 Infovision TPC_CG）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（视频级联模块扩容 海康威视 Infovision TPC_CG）的（关键组件）在中国境内生产。（视频级联模块扩容 海康威视 Infovision TPC_CG）的（关键工序）在中国境内完成。

6.（地图引擎模块扩容 海康威视 Infovision TPC_MP），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路555号）。（地图引擎模块扩容 海康威视 Infovision TPC_MP）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（地图引擎模块扩容 海康威视 Infovision TPC_MP）的（关键组件）在中国境内生产。（地图引擎模块扩容 海康威视 Infovision TPC_MP）的（关键工序）在中国境内完成。

7.（地图管理模块升级 海康威视 Infovision TPC_HMP），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路555号）。（地图管理模块升级 海康威视 Infovision TPC_HMP）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（地图管理模块升级 海康威视 Infovision TPC_HMP）的（关键组件）在中国境内生产。（地图管理模块升级 海康威视 Infovision TPC_HMP）的（关键工序）在中国境内完成。

8.（过车数据应用模块升级 海康威视 Infovision TPC_VH），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路555号）。（过车数据应用模块升级 海康威视 Infovision TPC_VH）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（过车数据应用模块升级 海康威视 Infovision TPC_VH）的（关键组件）在中国境内生产。（过车数据应用模块升级 海康威视 Infovision TPC_VH）的（关键工序）在中国境内完成。

9. (违法数据管理模块升级 海康威视 Infovision TPC_JC), 生产厂为 (杭州海康威视数字技术股份有限公司), 厂址为 (浙江省杭州市滨江区阡陌路555号)。(违法数据管理模块升级 海康威视 Infovision TPC_JC) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(违法数据管理模块升级 海康威视 Infovision TPC_JC) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(违法数据管理模块升级 海康威视 Infovision TPC_JC) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

10. (道路限行管控模块 海康威视 Infovision TPC_MC), 生产厂为 (杭州海康威视数字技术股份有限公司), 厂址为 (浙江省杭州市滨江区阡陌路555号)。(道路限行管控模块 海康威视 Infovision TPC_MC) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(道路限行管控模块 海康威视 Infovision TPC_MC) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(道路限行管控模块 海康威视 Infovision TPC_MC) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

11. (违停提醒劝离 海康威视 Infovision TPC_WT), 生产厂为 (杭州海康威视数字技术股份有限公司), 厂址为 (浙江省杭州市滨江区阡陌路555号)。(违停提醒劝离 海康威视 Infovision TPC_WT) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(违停提醒劝离 海康威视 Infovision TPC_WT) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(违停提醒劝离 海康威视 Infovision TPC_WT) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

12. (授权扩容 海康威视 Infovision TPC_LIC), 生产厂为 (杭州海康威视数字技术股份有限公司), 厂址为 (浙江省杭州市滨江区阡陌路555号)。(授权扩容 海康威视 Infovision TPC_LIC) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(授权扩容 海康威视 Infovision TPC_LIC) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(授权扩容 海康威视 Infovision TPC_LIC) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

13. (智慧信控基础模块扩容 海康威视 Infovision SC-TPC_BASIC), 生产厂为 (杭州海康威视数字技术股份有限公司), 厂址为 (浙江省杭州市滨江区阡陌路555号)。(智慧信控基础模块扩容 海康威视 Infovision SC-TPC_BASIC) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(智慧信控基础模块扩容 海康威视 Infovision SC-TPC_BASIC) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(智慧信控基础模块扩容 海康威视 Infovision SC-TPC_BASIC) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

14. (信号机接入服务模块 海康威视 DS-VM22R-CM/NUML), 生产厂为 (杭州海康威视数字技术股份有限公司), 厂址为 (浙江省杭州市滨江区阡陌路555号)。(信号机接入服务模块 海康威视

DS-VM22R-CM/NUML) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。

(信号机接入服务模块 海康威视 DS-VM22R-CM/NUML) 的(关键组件) 在中国境内生产。(信号机接入服务模块 海康威视 DS-VM22R-CM/NUML) 的(关键工序) 在中国境内完成。

15. (信号机状态监测服务 海康威视 Infovision SC-TPC_YW), 生产厂为(杭州海康威视数字技术股份有限公司), 厂址为(浙江省杭州市滨江区阡陌路555号)。(信号机状态监测服务 海康威视 Infovision SC-TPC_YW) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(信号机状态监测服务 海康威视 Infovision SC-TPC_YW) 的(关键组件) 在中国境内生产。(信号机状态监测服务 海康威视 Infovision SC-TPC_YW) 的(关键工序) 在中国境内完成。

16. (信控上图模块 海康威视 Infovision SC-TPC_MP), 生产厂为(杭州海康威视数字技术股份有限公司), 厂址为(浙江省杭州市滨江区阡陌路555号)。(信控上图模块 海康威视 Infovision SC-TPC_MP) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(信控上图模块 海康威视 Infovision SC-TPC_MP) 的(关键组件) 在中国境内生产。(信控上图模块 海康威视 Infovision SC-TPC_MP) 的(关键工序) 在中国境内完成。

17. (节点设备接入授权 海康威视 HikCloud Storage VCS_MN), 生产厂为(杭州海康威视数字技术股份有限公司), 厂址为(浙江省杭州市滨江区阡陌路555号)。(节点设备接入授权 海康威视 HikCloud Storage VCS_MN) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(节点设备接入授权 海康威视 HikCloud Storage VCS_MN) 的(关键组件) 在中国境内生产。(节点设备接入授权 海康威视 HikCloud Storage VCS_MN) 的(关键工序) 在中国境内完成。

18. (存储池虚拟化服务授 海康威视 HikCloud Storage VCS_VM), 生产厂为(杭州海康威视数字技术股份有限公司), 厂址为(浙江省杭州市滨江区阡陌路555号)。(存储池虚拟化服务授 海康威视 HikCloud Storage VCS_VM) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(存储池虚拟化服务授 海康威视 HikCloud Storage VCS_VM) 的(关键组件) 在中国境内生产。(存储池虚拟化服务授 海康威视 HikCloud Storage VCS_VM) 的(关键工序) 在中国境内完成。

19. (图片缓存加速模块授 海康威视 HikCloud Storage VCS_PM), 生产厂为(杭州海康威视数字技术股份有限公司), 厂址为(浙江省杭州市滨江区阡陌路555号)。(图片缓存加速模块授 海康威视 HikCloud Storage VCS_PM) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(图片缓存加速模块授 海康威视 HikCloud Storage VCS_PM)



的（关键组件）在中国境内生产。（图片缓存加速模块 海康威视 HikCloud Storage VCS_PM）的（关键工序）在中国境内完成。

20.（交通大数据一体机 海康威视 DS-VBD2BH-WLDZ），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路555号）。（交通大数据一体机 海康威视 DS-VBD2BH-WLDZ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（交通大数据一体机 海康威视 DS-VBD2BH-WLDZ）的（关键组件）在中国境内生产。（交通大数据一体机 海康威视 DS-VBD2BH-WLDZ）的（关键工序）在中国境内完成。

21.（流媒体转发服务模块 海康威视 DS-VM22R-CM/VTDU），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路555号）。（流媒体转发服务模块 海康威视 DS-VM22R-CM/VTDU）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（流媒体转发服务模块 海康威视 DS-VM22R-CM/VTDU）的（关键组件）在中国境内生产。（流媒体转发服务模块 海康威视 DS-VM22R-CM/VTDU）的（关键工序）在中国境内完成。

22.（视图库服务模块 海康威视 DS-VM22R-CM/HDI），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路555号）。（视图库服务模块 海康威视 DS-VM22R-CM/HDI）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（视图库服务模块 海康威视 DS-VM22R-CM/HDI）的（关键组件）在中国境内生产。（视图库服务模块 海康威视 DS-VM22R-CM/HDI）的（关键工序）在中国境内完成。

23.（图像分析服务器 海康威视 DS-IFLCDZ-WXG），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路555号）。（图像分析服务器 海康威视 DS-IFLCDZ-WXG）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（图像分析服务器 海康威视 DS-IFLCDZ-WXG）的（关键组件）在中国境内生产。（图像分析服务器 海康威视 DS-IFLCDZ-WXG）的（关键工序）在中国境内完成。

24.（云计算服务器 海康威视 DS-VM22S-C/R4C），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路555号）。（云计算服务器 海康威视 DS-VM22S-C/R4C）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（云计算服务器 海康威视 DS-VM22S-C/R4C）的（关键组件）在中国境内生产。（云计算服务器 海康威视 DS-VM22S-C/R4C）的（关键工序）在中国境内完成。

25.（汇聚交换机 海康威视 DS-3E3728-H），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路555号）。（汇聚交换机 海康威视 DS-3E3728-H）的中国境内生产的

组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（汇聚交换机 海康威视 DS-3E3728-H）的（关键组件）在中国境内生产。（汇聚交换机 海康威视 DS-3E3728-H）的（关键工序）在中国境内完成。

26.（云存储节点扩容 海康威视 DS-AXJDZ48PICVS），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路555号）。（云存储节点扩容 海康威视 DS-AXJDZ48PICVS）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（云存储节点扩容 海康威视 DS-AXJDZ48PICVS）的（关键组件）在中国境内生产。（云存储节点扩容 海康威视 DS-AXJDZ48PICVS）的（关键工序）在中国境内完成。

27.（服务器机柜 海康威视 DS-XS6242-S/WT），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路555号）。（服务器机柜 海康威视 DS-XS6242-S/WT）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（服务器机柜 海康威视 DS-XS6242-S/WT）的（关键组件）在中国境内生产。（服务器机柜 海康威视 DS-XS6242-S/WT）的（关键工序）在中国境内完成。

28.（机柜安装辅材 移动定制），生产厂为（中国移动通信集团河南有限公司商丘分公司），厂址为（商丘市南京东路266号）。（机柜安装辅材 移动定制）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（机柜安装辅材 移动定制）的（关键组件）在中国境内生产。（机柜安装辅材 移动定制）的（关键工序）在中国境内完成。

29.（1200万环保测速卡口抓拍单元 海康威视 iDS-TCVC00-HBG/WXDZ），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路555号）。（1200万环保测速卡口抓拍单元 海康威视 iDS-TCVC00-HBG/WXDZ）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（1200万环保测速卡口抓拍单元 海康威视 iDS-TCVC00-HBG/WXDZ）的（关键组件）在中国境内生产。（1200万环保测速卡口抓拍单元 海康威视 iDS-TCVC00-HBG/WXDZ）的（关键工序）在中国境内完成。

30.（测速雷达 海康威视 STJ1-12），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路555号）。（测速雷达 海康威视 STJ1-12）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（测速雷达 海康威视 STJ1-12）的（关键组件）在中国境内生产。（测速雷达 海康威视 STJ1-12）的（关键工序）在中国境内完成。

31.（多合一补光灯 海康威视 CXBG-1-1-PS-A-3B-I（CXBG-1-H/2-MC-A-3B-I）/MXDZ），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区

阡陌路555号)。(多合一补光灯 海康威视 CXBG-1-1-PS-A-3B-I (CXBG-1-H/2-MC-A-3B-I)/MXDZ)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(多合一补光灯 海康威视 CXBG-1-1-PS-A-3B-I (CXBG-1-H/2-MC-A-3B-I)/MXDZ)的(关键组件)在中国境内生产。(多合一补光灯 海康威视 CXBG-1-1-PS-A-3B-I (CXBG-1-H/2-MC-A-3B-I)/MXDZ)的(关键工序)在中国境内完成。



32. (终端服务器 海康威视 DS-TP50-YLCDZ), 生产厂为(杭州海康威视数字技术股份有限公司), 厂址为(浙江省杭州市滨江区阡陌路555号)。(终端服务器 海康威视 DS-TP50-YLCDZ)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(终端服务器 海康威视 DS-TP50-YLCDZ)的(关键组件)在中国境内生产。(终端服务器 海康威视 DS-TP50-YLCDZ)的(关键工序)在中国境内完成。

33. (道路监控摄像机 海康威视 DS-2CD2T4QSUV-MXDZ), 生产厂为(杭州海康威视数字技术股份有限公司), 厂址为(浙江省杭州市滨江区阡陌路555号)。(道路监控摄像机 海康威视 DS-2CD2T4QSUV-MXDZ)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(道路监控摄像机 海康威视 DS-2CD2T4QSUV-MXDZ)的(关键组件)在中国境内生产。(道路监控摄像机 海康威视 DS-2CD2T4QSUV-MXDZ)的(关键工序)在中国境内完成。

34. (智能球型摄像机 海康威视 DS-2DF8C4SVMWL-WXDZ), 生产厂为(杭州海康威视数字技术股份有限公司), 厂址为(浙江省杭州市滨江区阡陌路555号)。(智能球型摄像机 海康威视 DS-2DF8C4SVMWL-WXDZ)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(智能球型摄像机 海康威视 DS-2DF8C4SVMWL-WXDZ)的(关键组件)在中国境内生产。(智能球型摄像机 海康威视 DS-2DF8C4SVMWL-WXDZ)的(关键工序)在中国境内完成。

35. (前置存储单元 海康威视 HS-TF), 生产厂为(杭州海康威视数字技术股份有限公司), 厂址为(浙江省杭州市滨江区阡陌路555号)。(前置存储单元 海康威视 HS-TF)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(前置存储单元 海康威视 HS-TF)的(关键组件)在中国境内生产。(前置存储单元 海康威视 HS-TF)的(关键工序)在中国境内完成。

36. (千兆接入工业交换机 海康威视 DS-3T1512-SL-8GT4GF), 生产厂为(杭州海康威视数字技术股份有限公司), 厂址为(浙江省杭州市滨江区阡陌路555号)。(千兆接入工业交换机 海康威视 DS-3T1512-SL-8GT4GF)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(千兆接入工业交换机 海康威视 DS-3T1512-SL-8GT4GF)的(

关键组件)在中国境内生产。(千兆接入工业交换机 海康威视 DS-3T1512-SL-8GT4GF)的(关键工序)在中国境内完成。

37. (千兆汇聚工业交换机 海康威视 DS-3T1512-SL-8GT4GF), 生产厂为(杭州海康威视数字技术股份有限公司), 厂址为(浙江省杭州市滨江区阡陌路555号)。(千兆汇聚工业交换机 海康威视 DS-3T1512-SL-8GT4GF)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(千兆汇聚工业交换机 海康威视 DS-3T1512-SL-8GT4GF)的(关键组件)在中国境内生产。(千兆汇聚工业交换机 海康威视 DS-3T1512-SL-8GT4GF)的(关键工序)在中国境内完成。

38. (千兆光电模块 海康威视 HK-SFP-1.25G-20-1310-DF-T), 生产厂为(杭州海康威视数字技术股份有限公司), 厂址为(浙江省杭州市滨江区阡陌路555号)。(千兆光电模块 海康威视 HK-SFP-1.25G-20-1310-DF-T)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(千兆光电模块 海康威视 HK-SFP-1.25G-20-1310-DF-T)的(关键组件)在中国境内生产。(千兆光电模块 海康威视 HK-SFP-1.25G-20-1310-DF-T)的(关键工序)在中国境内完成。

39. (宽温电源 海康威视 DS-PWR20A-T), 生产厂为(杭州海康威视数字技术股份有限公司), 厂址为(浙江省杭州市滨江区阡陌路555号)。(宽温电源 海康威视 DS-PWR20A-T)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(宽温电源 海康威视 DS-PWR20A-T)的(关键组件)在中国境内生产。(宽温电源 海康威视 DS-PWR20A-T)的(关键工序)在中国境内完成。

40. (复合抱杆箱 海康威视 DS-TAC100), 生产厂为(杭州海康威视数字技术股份有限公司), 厂址为(浙江省杭州市滨江区阡陌路555号)。(复合抱杆箱 海康威视 DS-TAC100)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(复合抱杆箱 海康威视 DS-TAC100)的(关键组件)在中国境内生产。(复合抱杆箱 海康威视 DS-TAC100)的(关键工序)在中国境内完成。

41. (落地机柜 海康威视 DS-TAC200), 生产厂为(杭州海康威视数字技术股份有限公司), 厂址为(浙江省杭州市滨江区阡陌路555号)。(落地机柜 海康威视 DS-TAC200)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(落地机柜 海康威视 DS-TAC200)的(关键组件)在中国境内生产。(落地机柜 海康威视 DS-TAC200)的(关键工序)在中国境内完成。

42. (L6.5+14米电警杆 移动定制), 生产厂为(中国移动通信集团河南有限公司商丘分公司), 厂址为(商丘市南京东路266号)。(L6.5+14米电警杆 移动定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比

例)。(L6.5+14米电警杆 移动定制)的(关键组件)在中国境内生产。(L6.5+14米电警杆 移动定制)的(关键工序)在中国境内完成。

43. (检修井 移动定制), 生产厂为(中国移动通信集团河南有限公司商丘分公司), 厂址为(商丘市南京东路266号)。(检修井 移动定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(检修井 移动定制)的(关键组件)在中国境内生产。(检修井 移动定制)的(关键工序)在中国境内完成。

44. (电子抓拍标识牌 移动定制), 生产厂为(中国移动通信集团河南有限公司商丘分公司), 厂址为(商丘市南京东路266号)。(电子抓拍标识牌 移动定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(电子抓拍标识牌 移动定制)的(关键组件)在中国境内生产。(电子抓拍标识牌 移动定制)的(关键工序)在中国境内完成。

45. (6类室外网线 移动定制), 生产厂为(中国移动通信集团河南有限公司商丘分公司), 厂址为(商丘市南京东路266号)。(6类室外网线 移动定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(6类室外网线 移动定制)的(关键组件)在中国境内生产。(6类室外网线 移动定制)的(关键工序)在中国境内完成。

46. (12芯光纤 移动定制), 生产厂为(中国移动通信集团河南有限公司商丘分公司), 厂址为(商丘市南京东路266号)。(12芯光纤 移动定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(12芯光纤 移动定制)的(关键组件)在中国境内生产。(12芯光纤 移动定制)的(关键工序)在中国境内完成。

47. ($2 \times 2.5\text{mm}^2$ 电源线 移动定制), 生产厂为(中国移动通信集团河南有限公司商丘分公司), 厂址为(商丘市南京东路266号)。 $(2 \times 2.5\text{mm}^2)$ 电源线 移动定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。 $(2 \times 2.5\text{mm}^2)$ 电源线 移动定制)的(关键组件)在中国境内生产。 $(2 \times 2.5\text{mm}^2)$ 电源线 移动定制)的(关键工序)在中国境内完成。

48. (顶管 移动定制), 生产厂为(中国移动通信集团河南有限公司商丘分公司), 厂址为(商丘市南京东路266号)。(顶管 移动定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(顶管 移动定制)的(关键组件)在中国境内生产。(顶管 移动定制)的(关键工序)在中国境内完成。

49. (辅材 移动定制), 生产厂为(中国移动通信集团河南有限公司商丘分公司), 厂址为(商丘市南京东路266号)。(辅材 移动定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(辅材 移动定制)的(关键组件)在中国境内生产。(辅材 移动定制)的(关键工序)在中国境内完成。

50. (施工费 移动定制), 生产厂为 (中国移动通信集团河南有限公司商丘分公司), 厂址为 (商丘市南京东路266号)。(施工费 移动定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(施工费 移动定制)的 (关键组件) 在中国境内生产。(施工费 移动定制)的 (关键工序) 在中国境内完成。

51. (太阳能黄闪信号灯 海康威视 SSG400-3-WX), 生产厂为 (杭州海康威视数字技术股份有限公司), 厂址为 (商丘市南京东路266号)。(太阳能黄闪信号灯 海康威视 SSG400-3-WX) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(太阳能黄闪信号灯 海康威视 SSG400-3-WX) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(太阳能黄闪信号灯 海康威视 SSG400-3-WX) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

52. (L6.5米信号灯杆 移动定制), 生产厂为 (中国移动通信集团河南有限公司商丘分公司), 厂址为 (商丘市南京东路266号)。(L6.5米信号灯杆 移动定制) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(L6.5米信号灯杆 移动定制) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(L6.5米信号灯杆 移动定制) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

53. (2米支臂 移动定制), 生产厂为 (中国移动通信集团河南有限公司商丘分公司), 厂址为 (商丘市南京东路266号)。(2米支臂 移动定制) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(2米支臂 移动定制) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(2米支臂 移动定制) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

54. (辅材 移动定制), 生产厂为 (中国移动通信集团河南有限公司商丘分公司), 厂址为 (商丘市南京东路266号)。(辅材 移动定制) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(辅材 移动定制) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(辅材 移动定制) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

55. (施工费 移动定制), 生产厂为 (中国移动通信集团河南有限公司商丘分公司), 厂址为 (商丘市南京东路266号)。(施工费 移动定制) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(施工费 移动定制) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(施工费 移动定制) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

本公司中国移动通信集团河南有限公司商丘分公司 (单位) 对上述声明内容的真实性负责。如有虚假, 愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：中国移动通信集

团河南有限公司商丘分公司

日期： 2026 年 9 月 30 日



-
1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
 2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
 3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
 4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
 5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

