

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（联体公寓床（床架）、MJX-GYC01），生产厂为（星原实业（洛阳）有限公司），厂址为（洛阳市伊滨区庞村镇掘丁路12号）。（联体公寓床（床架）、MJX-GYC01）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（联体公寓床（床架）、MJX-GYC01）的（床架立柱、床板、爬梯、护栏、连接五金件）在中国境内生产。（联体公寓床（床架）、MJX-GYC01）的（切割成型、焊接打磨、喷涂固化、成品组装）在中国境内完成。

2.（联体切角公寓床（床架）、MJX-GYC02），生产厂为（星原实业（洛阳）有限公司），厂址为（洛阳市伊滨区庞村镇掘丁路12号）。（联体切角公寓床（床架）、MJX-GYC02）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（联体切角公寓床（床架）、MJX-GYC02）的（床架立柱、床板、爬梯、护栏、连接五金件）在中国境内生产。（联体切角公寓床（床架）、MJX-GYC02）的（切割成型、焊接打磨、喷涂固化、成品组装）在中国境内完成。

3.（联体床下书桌衣柜组合、MJX-ZHG01），生产厂为（星原实业（洛阳）有限公司），厂址为（洛阳市伊滨区庞村镇掘丁路12号）。（联体床下书桌衣柜组合、MJX-ZHG01）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（联体床下书桌衣柜组合、MJX-ZHG01）的（柜体板材、柜门、合页、拉手、抽屉导轨）在中国境内生产。（联体床下书桌衣柜组合、MJX-ZHG01）的（板材切割、折弯成型、喷涂处理、组装调试）在中国境内完成。4.（门后衣柜、MJX-YG01），生产厂为（星原实业（洛阳）有限公司），厂址为（洛阳市伊滨区庞村镇掘丁路12号）。（门后衣柜、MJX-YG01）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（门后衣柜、MJX-YG01）的（柜体板材、柜门、合页、层板）在中国境内生产。（门后衣柜、MJX-YG01）的（板材切割、折弯成型、喷涂处理、组装调试）在中国境内完成。5.（阳台储物柜、MJX-CWG01），生产厂为（星原实业（洛阳）有限公司），厂址为（洛阳市伊滨区庞村镇掘丁路12号）。（阳台储物柜、MJX-CWG01）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（阳台储物柜、MJX-CWG01）的（柜体板材、柜门、合页、层板）在中国境内生产。（阳台储物柜、MJX-CWG01）的（管材切割、焊接成型、喷涂固化、组装调试）在中国境内完成。6.（学习椅、MJX-XXY01），生产厂为（星原实业（洛阳）有限公司），厂址为（洛阳市伊滨区庞村镇掘丁路12号）。（学习椅、MJX-XXY01）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（学习椅、MJX-XXY01）的（椅面、椅腿、椅脚防滑垫）在中国境内生产。（学习椅、MJX-XXY01）的（管材切割、焊接成型、喷涂固化、组装调试）在中国境内完成。7.（切角床垫、MJX-CD01），生产厂为（星原实业（洛阳）有限公司），厂址为（洛阳市伊滨区庞村镇掘丁路12号）。（切角床垫、MJX-CD01）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（切角床垫、MJX-CD01）的（天然棕丝、外套）在中国境内生产。（切角床垫、MJX-CD01）的（热压、包边）在中国境内完成。……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：星原实业（洛阳）有限公司

日期：2026年07月09日

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。