

附件 4-3-11、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. 3.0T 磁共振成像系统 MAGNETOM Vida（产品名称 1） 1，生产厂为西门子（深圳）磁共振有限公司（厂名） 2，厂址为深圳市南山区高新区高新中二道西门子磁共振园；深圳市宝安区石岩街道塘头社区骏业路江峡物流园 1 楼（生产厂址）。3.0T 磁共振成像系统的中国境内生产的组件成本占比 \geq 80%（规定比例） 3。3.0T 磁共振成像系统（产品名称 1）的冷头（关键组件） 4 在中国境内生产。3.0T 磁共振成像系统（产品名称 1）的磁体、梯度（关键组件） 5 在中国境内完成。

2. 颈动脉线圈（产品名称 2），生产厂为上海辰光医疗科技股份有限公司（厂名），厂址为上海市青浦区华青路 1269 号（生产厂址）。颈动脉线圈（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比 \geq 80%（规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件） 在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序） 在中国境内完成。

3. 血管分析后处理、血管斑块分析后处理 MIWP（产品名称 3），生产厂为成都众影医疗科技有限公司，厂址为四川省成都市郫都区绿地缤纷城银座 A 栋 1103 号。血管分析后处理、血管斑块分析后处理（产品名称 3）的中国境内生产的组件成本占比 \geq 80%（规定比例）。（产品名称 3）的（关键组件） 在中国境内生产。（产品名称 3）的（关键工序） 在中国境内完成。

4. 落地式高压注射器 SinoMRI-BP（产品名称 4），生产厂为深圳圣诺医疗设备股份有限公司（厂名），厂址为深圳市南山区西丽阳光社区松白路 1008 号艺晶公司 15 栋六楼（生产厂址）。落地式高压注射器（产品名称 4）的中国境内生产的组件成本占比 \geq 80%（规定比例）。（产品名称 4）的（关键组件） 在中国境内生产。（产品名称 4）的（关键工序） 在中国境内完成。

5. 精密空调 35E2A2（产品名称 5），生产厂为阿尔西制冷工程技术（北京）有限公司（厂名），厂址为北京市石景山区八大处高科技园区西井路 3 号 3 号楼 1117（生产厂址）。精密空调（产品名称 5）的中国境内生产的组件成本占比 \geq 80%（规定比例）。（产品名称 5）的（关键组件） 在中国境内生产。（产品名称 5）的（关键工序） 在中国境内完成。

6. 水冷机 70E2P3(产品名称 6),生产厂为阿尔西制冷工程技术(北京)有限公司(厂名),厂址为北京市石景山区八大处高科技园区西井路 3 号 3 号楼 1117(生产厂址)。水冷机(产品名称 6)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ (规定比例)。(产品名称 6)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 6)的(关键工序)在中国境内完成。
7. 计算机主机 ThinkCentre P600(产品名称 7),生产厂为联想(北京)有限公司(厂名),厂址为北京市海淀区西北旺东路 10 号院(生产厂址)。计算机主机(产品名称 7)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ (规定比例)。(产品名称 7)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 7)的(关键工序)在中国境内完成。
8. 医用诊断显示屏 6M 30X6C、98 寸医用会诊大屏 98C20(产品名称 8),生产厂为深圳市康冠医疗设备有限公司(厂名),厂址为深圳市龙岗区坂田五和大道北康冠工业园 1#楼 A, B 区(生产厂址)。医用诊断显示屏 6M(产品名称 8)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ (规定比例)。(产品名称 8)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 8)的(关键工序)在中国境内完成。
9. 激光打印机 HL2260、激光打印复印一体机 DCP-7080(产品名称 9),生产厂为兄弟工业株式会社(厂名),厂址为日本名古屋市瑞穗区苗代町 15 番 1 号(生产厂址)。激光打印机、激光打印复印一体机(产品名称 9)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ (规定比例)。(产品名称 9)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 9)的(关键工序)在中国境内完成。
10. 三匹空调 KFR-72LW/E280-X1(产品名称 10),生产厂为海信空调有限公司(厂名),厂址为青岛平度市南村镇驻地海信路 1 号(生产厂址)。三匹空调(产品名称 10)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ (规定比例)。(产品名称 10)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 10)的(关键工序)在中国境内完成。
11. 机房加湿除湿一体机(商用无磁) CJST-58LD(产品名称 11),生产厂为上海湿腾电器有限公司(厂名),厂址为上海市松江区车墩镇莘莘路 25 号(生产厂址)。机房加湿除湿一体机(商用无磁)(产品名称 11)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ (规定比例)。(产品名称 11)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 11)的(关键工序)在中国境内完成。
12. 医用无磁仓内空气消毒机 CJX-Y-2000(产品名称 12),生产厂为山东佳境医疗科技有限公司(厂名),厂址为山东省淄博市高新区裕民路 45 号裕民工业园 26 号厂房(生产厂址)。医用

无磁仓内空气消毒机（产品名称 12）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ （规定比例）。（产品名称 12）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 12）的（关键工序）在中国境内完成。

13. 无磁灭火器 MT/BE3I（产品名称 13），生产厂为浙江欧伦泰防火设备有限公司（厂名），厂址为浙江省余姚市黄家埠镇五车堰（生产厂址）。无磁灭火器（产品名称 13）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ （规定比例）。（产品名称 13）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 13）的（关键工序）在中国境内完成。

14. 铁磁探测器（门型）、铁磁探测器（柱形）ZFDS01、无磁转运床（产品名称 14），生产厂为深圳市政昆科技有限公司（厂名），厂址为深圳市宝安区西乡街道臣田社区宝田工业区 56 栋 A6 层（生产厂址）。铁磁探测器（门型）、铁磁探测器（柱形）（产品名称 14）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ （规定比例）。（产品名称 14）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 14）的（关键工序）在中国境内完成。

15. 无磁轮椅（产品名称 15），生产厂为深圳市新万像科技有限公司（厂名），厂址为广东省深圳市宝安区西乡街道宝田三路宝田工业区 56 栋 A 座 6 楼西边厂房（生产厂址）。无磁轮椅（产品名称 15）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ （规定比例）。（产品名称 15）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 15）的（关键工序）在中国境内完成。

16. 干式激光成像仪（彩色）SC-460（产品名称 16），生产厂为安徽森彩影像材料有限公司（厂名），厂址为安徽省广德市经济开发区广屏路 1 号（生产厂址）。干式激光成像仪（产品名称 16）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq 80\%$ （规定比例）。（产品名称 16）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 16）的（关键工序）在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司名称（企业电子章）：华润洛阳医药有限公司

日期：2026 年 06 月 16 日

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。