



关于符合本国产品标准的声明函



本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. 探测器（JTY-GD-EI9010）（产品名称 1）1，生产厂为蚌埠依爱消防电子有限责任公司（厂名）2，厂址为蚌埠市迎河路 1300 号（蚌埠依爱电子产业园电子厂房）（生产厂址）。探测器（JTY-GD-EI9010）（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥ / （规定比例）3。探测器（JTY-GD-EI9010）（产品名称 1）的 / （关键组件）4 在中国境内生产。探测器（JTY-GD-EI9010）（产品名称 1）的 / （关键工序）5 在中国境内完成。

2. 模块（J-EI9041）（产品名称 2），生产厂为蚌埠依爱消防电子有限责任公司（厂名），厂址为蚌埠市迎河路 1300 号（蚌埠依爱电子产业园电子厂房）（生产厂址）。模块（J-EI9041）（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比≥ / （规定比例）。模块（J-EI9041）（产品名称 2）的 / （关键组件）在中国境内生产。模块（J-EI9041）（产品名称 2）的 / （关键工序）在中国境内完成。

3. 模块（J-EI6107 终端负载）（产品名称 3），生产厂为蚌埠依爱消防电子有限责任公司（厂名），厂址为蚌埠市迎河路 1300 号（蚌埠依爱电子产业园电子厂房）（生产厂址）。模块（J-EI6107 终端负载）（产品名称 3）的中国境内生产的组件成本占比≥ / （规定比例）。模块（J-EI6107 终端负载）（产品名称 3）的 / （关键组件）在中国境内生产。模块（J-EI6107 终端负载）（产品名称 3）的 / （关键工序）在中国境内完成。

4. 隔离器（J-EI8060S）（产品名称 4），生产厂为蚌埠依爱消防电子有限责任公司（厂名），厂址为蚌埠市迎河路 1300 号（蚌埠依爱电子产业园电子厂房）（生产厂址）。隔离器（J-EI8060S）（产品名称 4）的中国境内生产的组件成本占比≥ / （规定比例）。隔离器（J-EI8060S）（产品名称 4）的 / （关键组件）在中国境内生产。隔离器（J-EI8060S）（产品名称 4）的 / （关键工序）在中国境内完成。

5. 接口（一体式）（产品名称 5），生产厂为蚌埠依爱消防电子有限责任公司（厂名），厂址为蚌埠市迎河路 1300 号（蚌埠依爱电子产业园电子厂房）（生产厂址）。接口（一体式）（产品名称 5）的中国境内生产的组件成本占比≥ / （规定比例）。接



浪涌保护器（一体式）（产品名称 5）的___/___（关键组件）在中国境内生产。___接口（一体式）（产品名称 5）的___/___（关键工序）在中国境内完成。

6. 浪涌保护器（一体式）（产品名称 6），生产厂为 蚌埠依爱消防电子有限责任公司（厂名），厂址为 蚌埠市迎河路 1300 号（蚌埠依爱电子产业园电子厂房）（生产厂址）。浪涌保护器（一体式）（产品名称 6）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___（规定比例）。浪涌保护器（一体式）（产品名称 6）的___/___（关键组件）在中国境内生产。浪涌保护器（一体式）（产品名称 6）的___/___（关键工序）在中国境内完成。

7. 浪涌保护器（一体式）（产品名称 7），生产厂为 蚌埠依爱消防电子有限责任公司（厂名），厂址为 蚌埠市迎河路 1300 号（蚌埠依爱电子产业园电子厂房）（生产厂址）。浪涌保护器（一体式）（产品名称 7）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___（规定比例）。浪涌保护器（一体式）（产品名称 7）的___/___（关键组件）在中国境内生产。浪涌保护器（一体式）（产品名称 7）的___/___（关键工序）在中国境内完成。

8. 备用电源及电池主机（1KVA）（产品名称 8），生产厂为 蚌埠依爱消防电子有限责任公司（厂名），厂址为 蚌埠市迎河路 1300 号（蚌埠依爱电子产业园电子厂房）（生产厂址）。备用电源及电池主机（1KVA）（产品名称 8）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___（规定比例）。备用电源及电池主机（1KVA）（产品名称 8）的___/___（关键组件）在中国境内生产。备用电源及电池主机（1KVA）（产品名称 8）的___/___（关键工序）在中国境内完成。

9. 按钮（J-SAP-EI9021）（产品名称 9），生产厂为 蚌埠依爱消防电子有限责任公司（厂名），厂址为 蚌埠市迎河路 1300 号（蚌埠依爱电子产业园电子厂房）（生产厂址）。按钮（J-SAP-EI9021）（产品名称 9）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___（规定比例）。按钮（J-SAP-EI9021）（产品名称 9）的___/___（关键组件）在中国境内生产。按钮（J-SAP-EI9021）（产品名称 9）的___/___（关键工序）在中国境内完成。

10. 按钮（J-SAP-EI9024）（产品名称 10），生产厂为 蚌埠依爱消防电子有限责任公司（厂名），厂址为 蚌埠市迎河路 1300 号（蚌埠依爱电子产业园电子厂房）（生产厂址）。按钮（J-SAP-EI9024）（产品名称 10）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___（规定比例）。按钮（J-SAP-EI9024）（产品名称 10）的___/___（关键组件）在中国境内生产。按钮（J-SAP-EI9024）（产品名称 10）的___/___（关键工序）在中国境内完成。

11. 消防广播（EI-W9263MZ）（产品名称 11），生产厂为 蚌埠依爱消防电子有限责任公司（厂名），厂址为 蚌埠市迎河路 1300 号（蚌埠依爱电子产业园电子厂房）（生产厂址）。消防广播（EI-W9263MZ）（产品名称 11）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___（规定比例）。消防广播（EI-W9263MZ）（产品名称 11）的___/___（关键组件）在中国境内生产。消防广播（EI-W9263MZ）（产品名称 11）的___/___（关键工序）在中国境内完成。



规定比例)。消防广播(EI-W9263MZ)(产品名称 11)的___/(关键组件)在中国境内生产。消防广播(EI-W9263MZ)(产品名称 11)的___/(关键工序)在中国境内完成。

12. 声光报警器(J-EI9085IP)(产品名称 12),生产厂为蚌埠依爱消防电子有限责任公司(厂名),厂址为蚌埠市迎河路 1300 号(蚌埠依爱电子产业园电子厂房)(生产厂址)。声光报警器(J-EI9085IP)(产品名称 12)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/(规定比例)。声光报警器(J-EI9085IP)(产品名称 12)的___/(关键组件)在中国境内生产。声光报警器(J-EI9085IP)(产品名称 12)的___/(关键工序)在中国境内完成。

13. 消防电话分机(DH9272(U型卡子))(产品名称 13),生产厂为蚌埠依爱消防电子有限责任公司(厂名),厂址为蚌埠市迎河路 1300 号(蚌埠依爱电子产业园电子厂房)(生产厂址)。消防电话分机(DH9272(U型卡子))(产品名称 13)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/(规定比例)。消防电话分机(DH9272(U型卡子))(产品名称 13)的___/(关键组件)在中国境内生产。消防电话分机(DH9272(U型卡子))(产品名称 13)的___/(关键工序)在中国境内完成。

14. 控制器(J-EI9123)(产品名称 14),生产厂为蚌埠依爱消防电子有限责任公司(厂名),厂址为蚌埠市迎河路 1300 号(蚌埠依爱电子产业园电子厂房)(生产厂址)。控制器(J-EI9123)(产品名称 14)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/(规定比例)。控制器(J-EI9123)(产品名称 14)的___/(关键组件)在中国境内生产。控制器(J-EI9123)(产品名称 14)的___/(关键工序)在中国境内完成。

15. 控制器(J-EI9122)(产品名称 15),生产厂为蚌埠依爱消防电子有限责任公司(厂名),厂址为蚌埠市迎河路 1300 号(蚌埠依爱电子产业园电子厂房)(生产厂址)。控制器(J-EI9122)(产品名称 15)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/(规定比例)。控制器(J-EI9122)(产品名称 15)的___/(关键组件)在中国境内生产。控制器(J-EI9122)(产品名称 15)的___/(关键工序)在中国境内完成。

16. 消防广播主机(GB9242/500(JL))(产品名称 16),生产厂为蚌埠依爱消防电子有限责任公司(厂名),厂址为蚌埠市迎河路 1300 号(蚌埠依爱电子产业园电子厂房)(生产厂址)。消防广播主机(GB9242/500(JL))(产品名称 16)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/(规定比例)。消防广播主机(GB9242/500(JL))(产品名称 16)的___/(关键组件)在中国境内生产。消防广播主机(GB9242/500(JL))(产品名称 16)的___/(关键工序)在中国境内完成。



17. 消防电话主机 (DH9261/B/99(JL)) (产品名称 17), 生产厂为 蚌埠依爱消防电子有限责任公司 (厂名), 厂址为 蚌埠市迎河路 1300 号 (蚌埠依爱电子产业园电子厂房) (生产厂址)。消防电话主机 (DH9261/B/99(JL)) (产品名称 17) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / (规定比例)。消防电话主机 (DH9261/B/99(JL)) (产品名称 17) 的 / (关键组件) 在中国境内生产。消防电话主机 (DH9261/B/99(JL)) (产品名称 17) 的 / (关键工序) 在中国境内完成。

18. 图形显示 (EI-9400) (产品名称 18), 生产厂为 蚌埠依爱消防电子有限责任公司 (厂名), 厂址为 蚌埠市迎河路 1300 号 (蚌埠依爱电子产业园电子厂房) (生产厂址)。图形显示 (EI-9400) (产品名称 18) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / (规定比例)。图形显示 (EI-9400) (产品名称 18) 的 / (关键组件) 在中国境内生产。图形显示 (EI-9400) (产品名称 18) 的 / (关键工序) 在中国境内完成。

19. 联动控制主机 (JB-TTL-EI9000T/968) (产品名称 19), 生产厂为 蚌埠依爱消防电子有限责任公司 (厂名), 厂址为 蚌埠市迎河路 1300 号 (蚌埠依爱电子产业园电子厂房) (生产厂址)。联动控制主机 (JB-TTL-EI9000T/968) (产品名称 19) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / (规定比例)。联动控制主机 (JB-TTL-EI9000T/968) (产品名称 19) 的 / (关键组件) 在中国境内生产。联动控制主机 (JB-TTL-EI9000T/968) (产品名称 19) 的 / (关键工序) 在中国境内完成。

20. 显示装置 (XSYY-13) (产品名称 20), 生产厂为 河南海之泰供水设备有限公司 (厂名), 厂址为 河南省郑州市新郑市孟庄镇华南城二路南侧、创新路东侧、华南城 11A 区号楼 1 层 1145 (生产厂址)。显示装置 (XSYY-13) (产品名称 20) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / (规定比例)。显示装置 (XSYY-13) (产品名称 20) 的 / (关键组件) 在中国境内生产。显示装置 (XSYY-13) (产品名称 20) 的 / (关键工序) 在中国境内完成。

21. 双绞线缆 (NH-RVS-2*1.5) (产品名称 21), 生产厂为 河南郑贺电缆有限公司 (厂名), 厂址为 滑县白道口镇白道口村西 (生产厂址)。双绞线缆 (NH-RVS-2*1.5) (产品名称 21) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / (规定比例)。双绞线缆 (NH-RVS-2*1.5) (产品名称 21) 的 / (关键组件) 在中国境内生产。双绞线缆 (NH-RVS-2*1.5) (产品名称 21) 的 / (关键工序) 在中国境内完成。

22. 配线 (NH-RV-2*2.5) (产品名称 22), 生产厂为 河南郑贺电缆有限公司 (厂名), 厂址为 滑县白道口镇白道口村西 (生产厂址)。配线 (NH-RV-2*2.5) (产品名称 22) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / (规定比例)。配线 (NH-RV-2*2.5) (产



品名 22) 的___/___ (关键组件) 在中国境内生产。___配线 (NH-RV-2*2.5)___ (产品名称 22)
的___/___ (关键工序) 在中国境内完成。

23. ___双绞线缆 (NH-RVS-2*1.5)___ (产品名称 23), 生产厂为___河南郑贺电缆有限公司___ (厂名), 厂址为___滑县白道口镇白道口村西___ (生产厂址)。___双绞线缆 (NH-RVS-2*1.5)___ (产品名称 23) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___ (规定比例)。___双绞线缆 (NH-RVS-2*1.5)___ (产品名称 23) 的___/___ (关键组件) 在中国境内生产。___双绞线缆 (NH-RVS-2*1.5)___ (产品名称 23) 的___/___ (关键工序) 在中国境内完成。

24. ___双绞线缆 (NH-RVVP-2*1.5)___ (产品名称 24), 生产厂为___河南郑贺电缆有限公司___ (厂名), 厂址为___滑县白道口镇白道口村西___ (生产厂址)。___双绞线缆 (NH-RVVP-2*1.5)___ (产品名称 24) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___ (规定比例)。___双绞线缆 (NH-RVVP-2*1.5)___ (产品名称 24) 的___/___ (关键组件) 在中国境内生产。___双绞线缆 (NH-RVVP-2*1.5)___ (产品名称 24) 的___/___ (关键工序) 在中国境内完成。

25. ___配管 (KBG/JDG-DN20)___ (产品名称 25), 生产厂为___陕西中陕益歌金属制品有限公司___ (厂名), 厂址为___陕西省咸阳市三原县城关街道正大路 1 号___ (生产厂址)。___配管 (KBG/JDG-DN20)___ (产品名称 25) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___ (规定比例)。___配管 (KBG/JDG-DN20)___ (产品名称 25) 的___/___ (关键组件) 在中国境内生产。___配管 (KBG/JDG-DN20)___ (产品名称 25) 的___/___ (关键工序) 在中国境内完成。

26. ___水箱 (XFSX-01)___ (产品名称 26), 生产厂为___河南海之泰供水设备有限公司___ (厂名), 厂址为___河南省郑州市新郑市孟庄镇华南城二路南侧、创新路东侧、华南城 11A 区号楼 1 层 1145___ (生产厂址)。___水箱 (XFSX-01)___ (产品名称 26) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___ (规定比例)。___水箱 (XFSX-01)___ (产品名称 26) 的___/___ (关键组件) 在中国境内生产。___水箱 (XFSX-01)___ (产品名称 26) 的___/___ (关键工序) 在中国境内完成。

27. ___水箱槽钢基础 (EF-01-CG)___ (产品名称 27), 生产厂为___洛阳建义源商贸有限公司___ (厂名), 厂址为___河南省洛阳市孟津区平乐镇中原钢贸城经三路 22 号二楼-2___ (生产厂址)。___水箱槽钢基础 (EF-01-CG)___ (产品名称 27) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___ (规定比例)。___水箱槽钢基础 (EF-01-CG)___ (产品名称 27) 的___/___ (关键组件) 在中国境内生产。___水箱槽钢基础 (EF-01-CG)___ (产品名称 27) 的___/___ (关键工序) 在中国境内完成。

28. ___镀锌钢管 (DN100)___ (产品名称 28), 生产厂为___陕西中陕益歌金属制品有限公司___ (厂名), 厂址为___陕西省咸阳市三原县城关街道正大路 1 号___ (生产厂址)。___镀锌



钢管 (DN100) (产品名称 28) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____ / ____ (规定比例)。镀锌钢管 (DN100) (产品名称 28) 的 ____ / ____ (关键组件) 在中国境内生产。____ (产品名称 28) 的 ____ / ____ (关键工序) 在中国境内完成。

29. 其他管道绝热 (XF-JY) (产品名称 29), 生产厂为 河南海之泰供水设备有限公司 (厂名), 厂址为 河南省郑州市新郑市孟庄镇华南城二路南侧、创新路东侧、华南城 11A 区号楼 1 层 1145 (生产厂址)。其他管道绝热 (XF-JY) (产品名称 29) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____ / ____ (规定比例)。其他管道绝热 (XF-JY) (产品名称 29) 的 ____ / ____ (关键组件) 在中国境内生产。其他管道绝热 (XF-JY) (产品名称 29) 的 ____ / ____ (关键工序) 在中国境内完成。

30. 传输设备 (EI-RN8020 (无线)) (产品名称 30), 生产厂为 蚌埠依爱消防电子有限责任公司 (厂名), 厂址为 蚌埠市迎河路 1300 号 (蚌埠依爱电子产业园电子厂房) (生产厂址)。传输设备 (EI-RN8020 (无线)) (产品名称 30) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____ / ____ (规定比例)。传输设备 (EI-RN8020 (无线)) (产品名称 30) 的 ____ / ____ (关键组件) 在中国境内生产。传输设备 (EI-RN8020 (无线)) (产品名称 30) 的 ____ / ____ (关键工序) 在中国境内完成。

31. 与其他系统数据传 (EI -RN7754LTE) (产品名称 31), 生产厂为 蚌埠依爱消防电子有限责任公司 (厂名), 厂址为 蚌埠市迎河路 1300 号 (蚌埠依爱电子产业园电子厂房) (生产厂址)。与其他系统数据传 (EI -RN7754LTE) (产品名称 31) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____ / ____ (规定比例)。与其他系统数据传 (EI -RN7754LTE) (产品名称 31) 的 ____ / ____ (关键组件) 在中国境内生产。与其他系统数据传 (EI -RN7754LTE) (产品名称 31) 的 ____ / ____ (关键工序) 在中国境内完成。

32. 转换器 (EI -RN7754LTE) (产品名称 32), 生产厂为 蚌埠依爱消防电子有限责任公司 (厂名), 厂址为 蚌埠市迎河路 1300 号 (蚌埠依爱电子产业园电子厂房) (生产厂址)。转换器 (EI -RN7754LTE) (产品名称 32) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____ / ____ (规定比例)。转换器 (EI -RN7754LTE) (产品名称 32) 的 ____ / ____ (关键组件) 在中国境内生产。转换器 (EI -RN7754LTE) (产品名称 32) 的 ____ / ____ (关键工序) 在中国境内完成。

33. 适配器 (EI-RN8040W) (产品名称 33), 生产厂为 蚌埠依爱消防电子有限责任公司 (厂名), 厂址为 蚌埠市迎河路 1300 号 (蚌埠依爱电子产业园电子厂房) (生产厂址)。适配器 (EI-RN8040W) (产品名称 33) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____ / ____



(规定比例)。__适配器(EI-RN8040W)__ (产品名称 33) 的__/_ (关键组件) 在中国境内生产。__适配器(EI-RN8040W)__ (产品名称 33) 的__/_ (关键工序) 在中国境内完成。

34. __探测器(EI-RN3033A)__ (产品名称 34), 生产厂为__蚌埠依爱消防电子有限责任公司__ (厂名), 厂址为__蚌埠市迎河路 1300 号(蚌埠依爱电子产业园电子厂房)__ (生产厂址)。__探测器(EI-RN3033A)__ (产品名称 34) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ __/_ (规定比例)。__探测器(EI-RN3033A)__ (产品名称 34) 的__/_ (关键组件) 在中国境内生产。__探测器(EI-RN3033A)__ (产品名称 34) 的__/_ (关键工序) 在中国境内完成。

35. __探测器(EI-RN3034)__ (产品名称 35), 生产厂为__蚌埠依爱消防电子有限责任公司__ (厂名), 厂址为__蚌埠市迎河路 1300 号(蚌埠依爱电子产业园电子厂房)__ (生产厂址)。__探测器(EI-RN3034)__ (产品名称 35) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ __/_ (规定比例)。__探测器(EI-RN3034)__ (产品名称 35) 的__/_ (关键组件) 在中国境内生产。__探测器(EI-RN3034)__ (产品名称 35) 的__/_ (关键工序) 在中国境内完成。

36. __监控设备(消防设备电源状态监控器)__ (产品名称 36), 生产厂为__蚌埠依爱消防电子有限责任公司__ (厂名), 厂址为__蚌埠市迎河路 1300 号(蚌埠依爱电子产业园电子厂房)__ (生产厂址)。__监控设备(消防设备电源状态监控器)__ (产品名称 36) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ __/_ (规定比例)。__监控设备(消防设备电源状态监控器)__ (产品名称 36) 的__/_ (关键组件) 在中国境内生产。__监控设备(消防设备电源状态监控器)__ (产品名称 36) 的__/_ (关键工序) 在中国境内完成。

37. __巡检标签(JTY-GD-EI8014N(插卡不含资费))__ (产品名称 37), 生产厂为__蚌埠依爱消防电子有限责任公司__ (厂名), 厂址为__蚌埠市迎河路 1300 号(蚌埠依爱电子产业园电子厂房)__ (生产厂址)。__巡检标签(JTY-GD-EI8014N(插卡不含资费))__ (产品名称 37) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ __/_ (规定比例)。__巡检标签(JTY-GD-EI8014N(插卡不含资费))__ (产品名称 37) 的__/_ (关键组件) 在中国境内生产。__巡检标签(JTY-GD-EI8014N(插卡不含资费))__ (产品名称 37) 的__/_ (关键工序) 在中国境内完成。

38. __物联网卡(移动 NB 卡续费三年)__ (产品名称 38), 生产厂为__蚌埠依爱消防电子有限责任公司__ (厂名), 厂址为__蚌埠市迎河路 1300 号(蚌埠依爱电子产业园电子厂房)__ (生产厂址)。__物联网卡(移动 NB 卡续费三年)__ (产品名称 38) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ __/_ (规定比例)。__物联网卡(移动 NB 卡续费三年)__ (产品名称 38) 的__/_ (关键组件) 在中国境内生产。__物联网卡(移动 NB 卡续费三年)__ (产品名称 38) 的__/_ (关键工序) 在中国境内完成。



39. 软件服务 (EI-RN8000NET (2 点)) (产品名称 39), 生产厂为 蚌埠依爱消防电子有限责任公司 (厂名), 厂址为 蚌埠市迎河路 1300 号 (蚌埠依爱电子产业园电子厂房) (生产厂址)。软件服务 (EI-RN8000NET (2 点)) (产品名称 39) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / (规定比例)。软件服务 (EI-RN8000NET (2 点)) (产品名称 39) 的 / (关键组件) 在中国境内生产。软件服务 (EI-RN8000NET (2 点)) (产品名称 39) 的 / (关键工序) 在中国境内完成。

40. 探测器 (JTY-GD-EI8014N (插卡不含资费)) (产品名称 40), 生产厂为 蚌埠依爱消防电子有限责任公司 (厂名), 厂址为 蚌埠市迎河路 1300 号 (蚌埠依爱电子产业园电子厂房) (生产厂址)。探测器 (JTY-GD-EI8014N (插卡不含资费)) (产品名称 40) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / (规定比例)。探测器 (JTY-GD-EI8014N (插卡不含资费)) (产品名称 40) 的 / (关键组件) 在中国境内生产。探测器 (JTY-GD-EI8014N (插卡不含资费)) (产品名称 40) 的 / (关键工序) 在中国境内完成。

41. 按钮 (J-SAP-EI8021W) (产品名称 41), 生产厂为 蚌埠依爱消防电子有限责任公司 (厂名), 厂址为 蚌埠市迎河路 1300 号 (蚌埠依爱电子产业园电子厂房) (生产厂址)。按钮 (J-SAP-EI8021W) (产品名称 41) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / (规定比例)。按钮 (J-SAP-EI8021W) (产品名称 41) 的 / (关键组件) 在中国境内生产。按钮 (J-SAP-EI8021W) (产品名称 41) 的 / (关键工序) 在中国境内完成。

42. 声光报警器 (J-EI8085W) (产品名称 42), 生产厂为 蚌埠依爱消防电子有限责任公司 (厂名), 厂址为 蚌埠市迎河路 1300 号 (蚌埠依爱电子产业园电子厂房) (生产厂址)。声光报警器 (J-EI8085W) (产品名称 42) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / (规定比例)。声光报警器 (J-EI8085W) (产品名称 42) 的 / (关键组件) 在中国境内生产。声光报警器 (J-EI8085W) (产品名称 42) 的 / (关键工序) 在中国境内完成。

本公司 (单位) 对上述声明内容的真实性负责。如有虚假, 愿承担相应法律责任。

公司 (单位) 名称 (盖章): 河南智澜建筑工程有限公司

日期: 2026 年 08 月 04 日

1. 产品如有型号, 请在 “产品名称” 栏一并填写。



2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

