

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. 4G烟雾温度探测器DH-HY-SA2GA-B，生产厂为浙江大华技术股份有限公司，厂址为杭州市滨江区滨安路1187号。4G烟雾温度探测器DH-HY-SA2GA-B的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）。4G烟雾温度探测器DH-HY-SA2GA-B的（关键组件）在中国境内生产。4G手动报警按钮DH-HY-MA3GA-A的（关键工序）在中国境内完成。

2. 4G手动报警按钮DH-HY-MA3GA-A，生产厂为浙江大华技术股份有限公司，厂址为杭州市滨江区滨安路1187号。4G手动报警按钮DH-HY-MA3GA-A的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）。4G手动报警按钮DH-HY-MA3GA-A的（关键组件）在中国境内生产。4G手动报警按钮DH-HY-MA3GA-A的（关键工序）在中国境内完成。

3.（电信5年4G流量卡4G_SIM_CT_30M/M_5Y）生产厂为（天翼物联科技有限公司）厂址为（江苏省南京市秦淮区中山南路501号1101室）。（电信5年4G流量卡4G_SIM_CT_30M/M_5Y）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）。（电信5年4G流量卡4G_SIM_CT_30M/M_5Y）的（关键组件）在中国境内生产。（电信5年4G流量卡4G_SIM_CT_30M/M_5Y）的（关键工序）在中国境内完成。4.（消防业务系统DH-ICC-FireControl-base）生产厂为（浙江大华技术股份有限公司）厂址为（杭州市滨江区滨安路1187号）。（消防业务系统DH-ICC-FireControl-base）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）。（消防业务系统DH-ICC-FireControl-base）的（关键组件）在中国境内生产。（消防业务系统DH-ICC-FireControl-base）的（关键工序）在中国境内完成。5.（智慧校园综合管理平台DH-ICC-U8000-PRO）生产厂为（浙江大华技术股份有限公司）厂址为（杭州市滨江区滨安路1187号）。（智慧校园综合管理平台DH-ICC-U8000-PRO）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）。（智慧校园综合管理平台DH-ICC-U8000-PRO）的（关键组件）在中国境内生产。（智慧校园综合管理平台DH-ICC-U8000-PRO）的（关键工序）在中国境内完成。6.（智慧校园综合管理平台服务器DH-ICC-U8000S3H-HW-ARM-U128）生产厂为（浙江大华技术股份有限公司）厂址为（杭州市滨江区滨安路1187号）。（智慧校园综合管理平台服务器DH-ICC-U8000S3H-HW-ARM-U128）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）。（智慧校园综合管理平台服务器DH-ICC-U8000S3H-HW-ARM-U128）的（关键组件）在中国境内生产。（智慧校园综合管理平台服务器DH-ICC-U8000S3H-HW-ARM-U128）的（关键工序）在中国境内完成。7.（监控视频通道数量DH-ICC-Common-VD-COCHN）生产厂为（浙江大华技术股份有限公司）厂址为（杭州市滨江区滨安路1187号）。（监控视频通道数量DH-ICC-Common-VD-COCHN）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）。（监控视频通道数量DH-ICC-Common-VD-COCHN）的（关键组件）在中国境内生产。（监控视频通道数量DH-ICC-Common-VD-COCHN）的（关键工序）在中国境内完成。8.（AR云景业务系统组件DH-ICC-Common-AR）生产厂为（浙江大华技术股份有限公司）厂址为（杭州市滨江区滨安路1187号）。（AR云景业务系统DH-ICC-Common-AR）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）。（AR云景业务系统DH-ICC-Common-AR）的（关键组件）在中国境内生产。（AR云景业务系统DH-ICC-Common-AR）的（关键工序）在中国境内完成。9.（800万180度AR全景网络摄像机DH-PSDW88XYZS-ABCD）生产厂为（浙江大华技术股份有限公司）厂址为（杭州市滨江区滨安路1187号）。（800万180度AR全景网络摄像机DH-PSDW88XYZS-ABCD）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）。（800万180度AR全景网络摄像机DH-PSDW88XYZS-ABCD）的（关键组件）在中国境内生产。（800万180度AR全景网络摄像机DH-PSDW88XYZS-ABCD）的（关键工序）在中国境内完成。10.（800万智能双拼网络摄像机DH-IPC-MFW8XYZXSA-ABC）生产厂为（浙江大华技术股份有限公司）厂址为（杭州市滨江区滨安路1187号）。（800万智能双拼网络摄像机DH-IPC-MFW8XYZXSA-ABC）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）。（800万智能双拼网络摄像机DH-IPC-MFW8XYZXSA-ABC）的（关键组件）在中国境内生产。（800万智能双拼网络摄像机DH-IPC-MFW8XYZXSA-ABC）的（关键工序）在中国境内完成。11.（400万AI全彩警戒网络摄像机DH-IPC-HFW2449M-ST-LED）生产厂为（浙江大华技术股份有限公司）厂址为（杭州市滨江区滨安路1187号）。（400万AI全彩警戒网络摄像机DH-IPC-HFW2449M-ST-LED）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）。（400万AI全彩警戒网络摄像机DH-IPC-HFW2449M-ST-LED）的（关键组件）在中国境内生产。（400万AI全彩警戒网络摄像机DH-IPC-HFW2449M-ST-LED）的（关键工序）在中国境内完成。12.（视频压缩服务器DH-EVS5224S）生产厂为（浙江大华技术股份有限公司）厂址为（杭州市滨江区滨安路1187号）。（视频压缩服务器DH-EVS5224S）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）。（视频压缩服务器DH-EVS5224S）的（关键组件）在中国境内生产。（视频压缩服务器DH-EVS5224S）的（关键工序）在中国境内完成。13.（企业级硬盘20T ST2000NM002H）生产厂为（希捷国际科技（无锡）有限公司）厂址为（无锡出口加工区B区行创二路2号）。（企业级硬盘20T ST2000NM002H）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）。（企业级硬盘20T ST2000NM002H）的（关键组件）在中国境内生产。（企业级硬盘20T ST2000NM002H）的（关键工序）在中国境内完成。14.（校园安全大模型服务器DH-IVS-GF8000-XH-3EB-DC2）生产厂为（

浙江大华技术股份有限公司)厂址为(杭州市滨江区滨安路1187号)。(校园安全大模型服务器DH-IVS-GF8000-XH-3EB-DC2)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(校园安全大模型服务器DH-IVS-GF8000-XH-3EB-DC2)的(关键组件)在中国境内生产。(校园安全大模型服务器DH-IVS-GF8000-XH-3EB-DC2)的(关键工序)在中国境内完成。

15.(边缘大模型服务器DH-IVSS716-S1)生产厂为(浙江大华技术股份有限公司)厂址为(杭州市滨江区滨安路1187号)。(边缘大模型服务器DH-IVSS716-S1)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(边缘大模型服务器DH-IVSS716-S1)的(关键组件)在中国境内生产。(边缘大模型服务器DH-IVSS716-S1)的(关键工序)在中国境内完成。

16.(大模型服务-局部图搜DH-ICC-Common-TF-RegionPictureSearch)生产厂为(浙江大华技术股份有限公司)厂址为(杭州市滨江区滨安路1187号)。(大模型服务-局部图搜DH-ICC-Common-TF-RegionPictureSearch)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(大模型服务-局部图搜DH-ICC-Common-TF-RegionPictureSearch)的(关键组件)在中国境内生产。(大模型服务-局部图搜DH-ICC-Common-TF-RegionPictureSearch)的(关键工序)在中国境内完成。

17.(大模型服务-录像速寻DH-ICC-Common-TF-VideoTargetAcupick)生产厂为(浙江大华技术股份有限公司)厂址为(杭州市滨江区滨安路1187号)。(大模型服务-录像速寻DH-ICC-Common-TF-VideoTargetAcupick)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(大模型服务-录像速寻DH-ICC-Common-TF-VideoTargetAcupick)的(关键组件)在中国境内生产。(大模型服务-录像速寻DH-ICC-Common-TF-VideoTargetAcupick)的(关键工序)在中国境内完成。

18.(大模型服务-轨迹追踪DH-ICC-Common-TF-MapTrajectoryTracking)生产厂为(浙江大华技术股份有限公司)厂址为(杭州市滨江区滨安路1187号)。(大模型服务-轨迹追踪DH-ICC-Common-TF-MapTrajectoryTracking)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(大模型服务-轨迹追踪DH-ICC-Common-TF-MapTrajectoryTracking)的(关键组件)在中国境内生产。(大模型服务-轨迹追踪DH-ICC-Common-TF-MapTrajectoryTracking)的(关键工序)在中国境内完成。

19.(大模型服务-AI文搜图DH-ICC-Common-TF-TextRetrieval)生产厂为(浙江大华技术股份有限公司)厂址为(杭州市滨江区滨安路1187号)。(大模型服务-AI文搜图DH-ICC-Common-TF-TextRetrieval)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(大模型服务-AI文搜图DH-ICC-Common-TF-TextRetrieval)的(关键组件)在中国境内生产。(大模型服务-AI文搜图DH-ICC-Common-TF-TextRetrieval)的(关键工序)在中国境内完成。

20.(大模型服务-聚类分析DH-ICC-Common-ClusterAnalysis)生产厂为(浙江大华技术股份有限公司)厂址为(杭州市滨江区滨安路1187号)。(大模型服务-聚类分析DH-ICC-Common-ClusterAnalysis)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(大模型服务-聚类分析DH-ICC-Common-ClusterAnalysis)的(关键组件)在中国境内生产。(大模型服务-聚类分析DH-ICC-Common-ClusterAnalysis)的(关键工序)在中国境内完成。

21.(融合检索系统DH-ICC-Common-TrackFusion)生产厂为(浙江大华技术股份有限公司)厂址为(杭州市滨江区滨安路1187号)。(融合检索系统DH-ICC-Common-TrackFusion)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(融合检索系统DH-ICC-Common-TrackFusion)的(关键组件)在中国境内生产。(融合检索系统DH-ICC-Common-TrackFusion)的(关键工序)在中国境内完成。

22.(校园人脸库管理系统DH-ICC-Edu-FaceQuality)生产厂为(浙江大华技术股份有限公司)厂址为(杭州市滨江区滨安路1187号)。(校园人脸库管理系统DH-ICC-Edu-FaceQuality)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(校园人脸库管理系统DH-ICC-Edu-FaceQuality)的(关键组件)在中国境内生产。(校园人脸库管理系统DH-ICC-Edu-FaceQuality)的(关键工序)在中国境内完成。

23.(人脸库服务器DH-IVD501-V2)生产厂为(浙江大华技术股份有限公司)厂址为(杭州市滨江区滨安路1187号)。(人脸库服务器DH-IVD501-V2)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(人脸库服务器DH-IVD501-V2)的(关键组件)在中国境内生产。(人脸库服务器DH-IVD501-V2)的(关键工序)在中国境内完成。

24.(监控中心LED大屏FS-EIA1.5S-F)生产厂为(浙江丰视科技有限公司)厂址为(浙江省杭州市富阳区东洲街道东桥路28号)。(监控中心LED大屏FS-EIA1.5S-F)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(监控中心LED大屏FS-EIA1.5S-F)的(关键组件)在中国境内生产。(监控中心LED大屏FS-EIA1.5S-F)的(关键工序)在中国境内完成。

25.(操作台(定制))生产厂为(郑州金河机柜设备有限公司)厂址为(郑州市中原区华山路80号院2号楼10层22号)。(操作台(定制))的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(操作台(定制))的(关键组件)在中国境内生产。(操作台(定制))的(关键工序)在中国境内完成。

26.(三维网络键盘DH-NKB1000-E)生产厂为(浙江大华技术股份有限公司)厂址为(杭州市滨江区滨安路1187号)。(三维网络键盘DH-NKB1000-E)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(三维网络键盘DH-NKB1000-E)的(关键组件)在中国境内生产。(三维网络键盘DH-NKB1000-E)的(关键工序)在中国境内完成。

27.(核心交换机DH-S5600-48GT4XF-A)生产厂为(浙江大华技术股份有限公司)厂址为(杭州市滨江区滨安路1187号)。(核心交换机DH-S5600-48GT4XF-A)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(核心交换机DH-S5600-48GT4XF-A)的(关键组件)在中国境内生产。(核心交换机DH-S5600-48GT4XF-A)的(关键工序)在中国境内完成。

28.(400万变焦LED柜式抓拍显示一体机DH-IPMECS-66XX)生产厂为(浙江大华技术股份有限公司)厂址为(杭州市滨江区滨安路1187号)。(400万变焦LED柜式抓拍显示一体机DH-IPMECS-66XX)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(400万变焦LED柜式抓拍显示一体机DH-IPMECS-66XX)的(关键组件)在中国境内生产。(400万变焦LED柜式抓拍显示一体机DH-IPMECS-66XX)的(关键工序)在中国境内完成。

29.(栅栏道闸DH-IPMECD-2033-LM45-T30)生产厂为(浙江大华技术股份有限公司)厂址为(杭州市滨江区滨安路1187号)。(栅栏道闸DH-IPMECD-2033-LM45-T30)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(栅栏道闸DH-IPMECD-2033-LM45-T30)的(关键组件)在中国境内生产。(栅栏道闸DH-IPMECD-2033-LM45-T30)的(关键工序)在中国境内完成。

D-2033-LM45-T30)的(关键工序)在中国境内完成。 30.(双通道室外摆闸DH-ASGB2XXH-X)生产厂为(浙江大华技术股份有限公司)厂址为(杭州市滨江区滨安路1187号)。(双通道室外摆闸DH-ASGB2XXH-X)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(双通道室外摆闸DH-ASGB2XXH-X)的(关键组件)在中国境内生产。(双通道室外摆闸DH-ASGB2XXH-X)的(关键工序)在中国境内完成。 31.(智能人脸门禁一体机DH-ASI72ABH-XYZ)生产厂为(浙江大华技术股份有限公司)厂址为(杭州市滨江区滨安路1187号)。(智能人脸门禁一体机DH-ASI72ABH-XYZ)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(智能人脸门禁一体机DH-ASI72ABH-XYZ)的(关键组件)在中国境内生产。(智能人脸门禁一体机DH-ASI72ABH-XYZ)的(关键工序)在中国境内完成。 32.(调试对接服务)生产厂为(河南点锐电子有限公司)厂址为(郑州市金水区索凌路丰乐五金机电城17-3-32)。(调试对接服务)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(调试对接服务)的(关键组件)在中国境内生产。(调试对接服务)的(关键工序)在中国境内完成。

本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,愿承担相应法律责任。

公司(单位)名称(盖章):河南点锐电子有限公司

日期:2026年07月07日

- 1.产品如有型号,请在“产品名称”栏一并填写。
- 2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
- 3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前,“规定比例”栏可不填,下同。
- 4.该产品的关键组件要求实施前,“关键组件”栏可不填,下同。
- 5.该产品的关键工序要求实施前,“关键工序”栏可不填,下同。