

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. 多功能厅会议桌 MC-02048，生产厂为四川云贵办公家具有限公司，厂址为四川省眉山市高新技术产业园区象耳路 111 号。多功能厅会议桌 MC-02048的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。多功能厅会议桌 MC-02048的（关键组件）⁴在中国境内生产。多功能厅会议桌 MC-02048的（关键工序）⁵在中国境内完成。

2. 多功能厅会议椅 MC-05056，生产厂为四川云贵办公家具有限公司，厂址为四川省眉山市高新技术产业园区象耳路 111 号。多功能厅会议椅 MC-05056的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。多功能厅会议椅 MC-05056的（关键组件）⁴在中国境内生产。多功能厅会议椅 MC-05056的（关键工序）⁵在中国境内完成。

3. 会议室会议桌 MC02023，生产厂为四川云贵办公家具有限公司，厂址为四川省眉山市高新技术产业园区象耳路 111 号。会议室会议桌 MC02023的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。会议室会议桌 MC02023的（关键组件）⁴在中国境内生产。会议室会议桌 MC02023的（关键工序）⁵在中国境内完成。

4. 会议室会议椅 MC-05032，生产厂为四川云贵办公家具有限公司，厂址为四川省眉山市高新技术产业园区象耳路 111 号。会议室会议椅 MC-05032的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。会议室会议椅 MC-05032的（关键组件）⁴在中国境内生产。会议室会议椅 MC-05032的（关键工序）⁵在中国境内完成。

5. 多格教师双人办公桌 MC-02062，生产厂为四川云贵办公家具有限公司，厂址为四川省眉山市高新技术产业园区象耳路 111 号。多格教师双人办公桌 MC-02062的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。多格教师双人办公桌 MC-02062的（关键组件）⁴在中国境内生产。多格教师双人办公桌 MC-02062的（关键工序）⁵在中国境内完成。

6. 教师办公椅 MC05029，生产厂为四川云贵办公家具有限公司，厂址为四川省眉山市高新技术产业园区象耳路 111 号。教师办公椅 MC05029 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。教师办公椅 MC05029 的(关键组件)⁴在中国境内生产。教师办公椅 MC05029 的(关键工序)⁵在中国境内完成。

7. 文件柜 MC06035，生产厂为四川云贵办公家具有限公司，厂址为四川省眉山市高新技术产业园区象耳路 111 号。文件柜 MC06035 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。文件柜 MC06035 的(关键组件)⁴在中国境内生产。文件柜 MC06035 的(关键工序)⁵在中国境内完成。

8. 活动室幼儿桌（木质）DC-T12060，生产厂为山东德川教育用品有限公司，厂址为山东省临沂市平邑县郑城镇小魏庄村 007 号。活动室幼儿桌（木质）DC-T12060 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。活动室幼儿桌（木质）DC-T12060 的(关键组件)⁴在中国境内生产。活动室幼儿桌（木质）DC-T12060 的(关键工序)⁵在中国境内完成。

9. 活动室幼儿桌（塑料）DC-TS12060，生产厂为山东德川教育用品有限公司，厂址为山东省临沂市平邑县郑城镇小魏庄村 007 号。活动室幼儿桌（塑料）DC-TS12060 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。活动室幼儿桌（塑料）DC-TS12060 的(关键组件)⁴在中国境内生产。活动室幼儿桌（塑料）DC-TS12060 的(关键工序)⁵在中国境内完成。

10. 活动室幼儿椅 DC-Y3033，生产厂为山东德川教育用品有限公司，厂址为山东省临沂市平邑县郑城镇小魏庄村 007 号。活动室幼儿椅 DC-Y3033 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。活动室幼儿椅 DC-Y3033 的(关键组件)⁴在中国境内生产。活动室幼儿椅 DC-Y3033 的(关键工序)⁵在中国境内完成。

11. 活动室幼儿床（核心产品）DC-C14063，生产厂为山东德川教育用品有限公司，厂址为山东省临沂市平邑县郑城镇小魏庄村 007 号。活动室幼儿床（核心产品）DC-C14063 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。活动室幼儿床（核心产品）DC-C14063 的(关键组件)⁴在中国境内生产。活动室幼儿床（核心产品）DC-C14063 的(关键工序)⁵在中国境内完成。

12. 毛巾架 DC-J11493，生产厂为山东德川教育用品有限公司，厂址为山东省临沂市平邑县郑城镇小魏庄村 007 号。毛巾架 DC-J11493 的中国境内生产的组件成本

占比 $\geq$ （规定比例）³。毛巾架 DC-J11493 的（关键组件）⁴在中国境内生产。毛巾架 DC-J11493 的（关键工序）⁵在中国境内完成。

13. 活动室口杯架 DC-J10030，生产厂为山东德川教育用品有限公司，厂址为山东省临沂市平邑县郑城镇小魏庄村 007 号。活动室口杯架 DC-J10030 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。活动室口杯架 DC-J10030 的（关键组件）⁴在中国境内生产。活动室口杯架 DC-J10030 的（关键工序）⁵在中国境内完成。

14. 活动室玩具柜 DC-G12030，生产厂为山东德川教育用品有限公司，厂址为山东省临沂市平邑县郑城镇小魏庄村 007 号。活动室玩具柜 DC-G12030 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。活动室玩具柜 DC-G12030 的（关键组件）⁴在中国境内生产。活动室玩具柜 DC-G12030 的（关键工序）⁵在中国境内完成。

15. 活动室图书柜（80*35*80cm）DC-G08035，生产厂为山东德川教育用品有限公司，厂址为山东省临沂市平邑县郑城镇小魏庄村 007 号。活动室图书柜（80*35*80cm）DC-G08035 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。活动室图书柜（80*35*80cm）DC-G08035 的（关键组件）⁴在中国境内生产。活动室图书柜（80*35*80cm）DC-G08035 的（关键工序）⁵在中国境内完成。

16. 活动室图书柜（80*30*60cm）DC-G08030，生产厂为山东德川教育用品有限公司，厂址为山东省临沂市平邑县郑城镇小魏庄村 007 号。活动室图书柜（80*30*60cm）DC-G08030 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。活动室图书柜（80*30*60cm）DC-G08030 的（关键组件）⁴在中国境内生产。活动室图书柜（80*30*60cm）DC-G08030 的（关键工序）⁵在中国境内完成。

17. 活动室区角三格柜 DC-G12030C，生产厂为山东德川教育用品有限公司，厂址为山东省临沂市平邑县郑城镇小魏庄村 007 号。活动室区角三格柜 DC-G12030C 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。活动室区角三格柜 DC-G12030C 的（关键组件）⁴在中国境内生产。活动室区角三格柜的（关键工序）⁵在中国境内完成。

18. 活动室区角六格柜（带背板）DC-G12030F，生产厂为山东德川教育用品有限公司，厂址为山东省临沂市平邑县郑城镇小魏庄村 007 号。活动室区角六格柜（带背板）DC-G12030F 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。活动室区角六格柜（带背板）DC-G12030F 的（关键组件）⁴在中国境内生产。活动室区角六格柜（带

背板) DC-G12030F 的 (关键工序)⁵ 在中国境内完成。

19. 户外玩具收纳柜 DC-HYG16065, 生产厂为山东德川教育用品有限公司, 厂址为山东省临沂市平邑县郑城镇小魏庄村 007 号。户外玩具收纳柜 DC-HYG16065 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。户外玩具收纳柜 DC-HYG16065 的 (关键组件)⁴ 在中国境内生产。户外玩具收纳柜 DC-HYG16065 的 (关键工序)⁵ 在中国境内完成。

20. 户外玩具收纳棚 DC-HYG12070, 生产厂为山东德川教育用品有限公司, 厂址为山东省临沂市平邑县郑城镇小魏庄村 007 号。户外玩具收纳棚 DC-HYG12070 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。户外玩具收纳棚 DC-HYG12070 的 (关键组件)⁴ 在中国境内生产。户外玩具收纳棚 DC-HYG12070 的 (关键工序)⁵ 在中国境内完成。

21. 沙水区幼儿服装收纳柜 DC-HYG20012, 生产厂为山东德川教育用品有限公司, 厂址为山东省临沂市平邑县郑城镇小魏庄村 007 号。沙水区幼儿服装收纳柜 DC-HYG20012 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。沙水区幼儿服装收纳柜 DC-HYG20012 的 (关键组件)⁴ 在中国境内生产。沙水区幼儿服装收纳柜 DC-HYG20012 的 (关键工序)⁵ 在中国境内完成。

22. 篮球收纳推车 DC-B11042, 生产厂为山东德川教育用品有限公司, 厂址为山东省临沂市平邑县郑城镇小魏庄村 007 号。篮球收纳推车 DC-B11042 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。篮球收纳推车 DC-B11042 的 (关键组件)⁴ 在中国境内生产。篮球收纳推车 DC-B11042 的 (关键工序)⁵ 在中国境内完成。

23. 户外收纳柜 DC-HYG12012, 生产厂为山东德川教育用品有限公司, 厂址为山东省临沂市平邑县郑城镇小魏庄村 007 号。户外收纳柜 DC-HYG12012 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。户外收纳柜 DC-HYG12012 的 (关键组件)⁴ 在中国境内生产。户外收纳柜 DC-HYG12012 的 (关键工序)⁵ 在中国境内完成。

24. 涂鸦收纳柜 DC-HYG12125, 生产厂为山东德川教育用品有限公司, 厂址为山东省临沂市平邑县郑城镇小魏庄村 007 号。涂鸦收纳柜 DC-HYG12125 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。涂鸦收纳柜 DC-HYG12125 的 (关键组件)⁴ 在中国境内生产。涂鸦收纳柜 DC-HYG12125 的 (关键工序)⁵ 在中国境内完成。

25. 收纳箱 DC-HX5038, 生产厂为山东德川教育用品有限公司, 厂址为山东省临

沂市平邑县郑城镇小魏庄村 007 号。收纳箱 DC-HX5038 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。收纳箱 DC-HX5038 的（关键组件）⁴在中国境内生产。收纳箱的 DC-HX5038（关键工序）⁵在中国境内完成。

26. 水杯架 DC-J4530，生产厂为山东德川教育用品有限公司，厂址为山东省临沂市平邑县郑城镇小魏庄村 007 号。水杯架 DC-J4530 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。水杯架 DC-J4530 的（关键组件）⁴在中国境内生产。水杯架 DC-J4530 的（关键工序）⁵在中国境内完成。

27. 户外篮球架 DC-B11042A，生产厂为山东德川教育用品有限公司，厂址为山东省临沂市平邑县郑城镇小魏庄村 007 号。户外篮球架 DC-B11042A 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。户外篮球架 DC-B11042A 的（关键组件）⁴在中国境内生产。户外篮球架 DC-B11042A 的（关键工序）⁵在中国境内完成。

28. 户外收纳玩具房，生产厂为山东德川教育用品有限公司，厂址为山东省临沂市平邑县郑城镇小魏庄村 007 号。户外收纳玩具房的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。户外收纳玩具房的（关键组件）⁴在中国境内生产。户外收纳玩具房的（关键工序）⁵在中国境内完成。

29. 游戏区户外收纳柜 DC-HYG14070，生产厂为山东德川教育用品有限公司，厂址为山东省临沂市平邑县郑城镇小魏庄村 007 号。游戏区户外收纳柜 DC-HYG14070 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。游戏区户外收纳柜 DC-HYG14070 的（关键组件）⁴在中国境内生产。游戏区户外收纳柜 DC-HYG14070 的（关键工序）⁵在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：重庆智长心成教育科技有限公司

日期：2026 年 07 月 27 日

注：

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6. 不填写或不提交本函的，视为不适用相关政策

目前阶段，本声明函的“规定比例”、“关键组件”及“关键工序”均不填写。