

三、专家论证意见

目前, 国产开温仪在温度控制精度达不到 0.5°C 的水平. 在升温效率, 稳定性与进口产品存在一定差距. 不能满足该院心梗手术的要求. 同意采购进口产品.

技术专家签字:



2026年1月22日