

九、符合本国产品标准及相关政策的供应商须提交资料

1. 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （按摩床1950+650+700mm）¹，生产厂为（河南鹏飞康复医疗器械有限公司）²，厂址为（河南省新乡市长垣市丁栾镇丁东村82号）。（按摩床1950+650+700mm）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）³。（按摩床1950+650+700mm）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（按摩床1950+650+700mm）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

2. （手动病床（手摇式三折病床）PF:A32）¹，生产厂为（河南鹏飞康复医疗器械有限公司）²，厂址为（河南省新乡市长垣市丁栾镇丁东村82号）。（手动病床（手摇式三折病床）PF:A32）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）³。（手动病床（手摇式三折病床）PF:A32）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（手动病床（手摇式三折病床）PF:A32）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

3. （电动吸引器（负压吸引器）TX-1）¹，生产厂为（上海宝佳医疗器械有限公司）²，厂址为（上海市宝山区宝山城市工业园区园泰路 139 号）。（电动吸引器（负压吸引器）TX-1）的中国境内生产的组件成本占比≥（90%）³。（电动吸引器（负压吸引器）TX-1）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（电动吸引器（负压吸引器）TX-1）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

4. （妇科检查床A型）¹，生产厂为（河南鹏飞康复医疗器械有限公司）²，厂址为（河南省新乡市长垣市丁栾镇丁东村82号）。（妇科检查床A型）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）³。（妇科检查床A型）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（妇科检查床A型）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

5. （简易呼吸器Y-3#）¹，生产厂为（厦门康勃医疗科技有限公司）²，厂址为（厦门翔安火炬高新区翔虹路16号301单元）。（简易呼吸器Y-3#）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）³。（简易呼吸器Y-3#）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（简易呼吸器Y-3#）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

6. （医用固定带（磁控约束带：腕部、踝关节、肩部）腕：磁控型E-001-01款踝：磁控型8-001-02款肩：磁控型E-003-01款）¹，生产厂为（东莞市蒙泰护理用品有限公司）²，厂址为（广东省东莞市南城街道宏远路10号501室）。（医用固定带（磁控约束带：腕部、踝关节、肩部）腕：磁控型E-001-01款踝：磁控型8-001-02款肩：磁控型E-003-01款）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （85%）³。（医用固定带（磁控约束带：腕部、踝关节、肩部）腕：磁控型E-001-01款踝：磁控型8-001-02款肩：磁控型E-003-01款）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（医用固定带（磁控约束带：腕部、踝关节、肩部）腕：磁控型E-001-01款踝：磁控型8-001-02款肩：磁控型E-003-01款）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

7. （康复治疗设备：中药熏蒸治疗机（仪）HKHL-XZ-IID）¹，生产厂为（河南华康宏力医疗器械有限公司）²，厂址为（滑县新区大三路与人民路交叉口向西200米路南）。（康复治疗设备：中药熏蒸治疗机（仪）HKHL-XZ-IID）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （85%）³。（康复治疗设备：中药熏蒸治疗机（仪）HKHL-XZ-IID）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（康复治疗设备：中药熏蒸治疗机（仪）HKHL-XZ-IID）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

8. （康复治疗设备：灸疗仪（艾灸仪）RYZ23）¹，生产厂为（江西如越医疗科技有限公司）²，厂址为（江西省赣州市于都县上欧工业小区至善路以东 天工路以南 宝矿路以西 光启路以北80亩B地块5号标准厂房2层）。（康复治疗设备：灸疗仪（艾灸仪）RYZ23）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （85%）³。（康复治疗设备：灸疗仪（艾灸仪）RYZ23）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（康复治疗设备：灸疗仪（艾灸仪）RYZ23）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

9. （康复治疗设备：子午流注MEA-200）¹，生产厂为（河南智领医疗设备有限公司）²，厂址为（郑州高新技术产业开发区黄杨街52号5号楼4层22号）。（康复治疗设备：子午流注MEA-200）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （85%）³。（康复治疗设备：子午流注MEA-200）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（康复治疗设备：子午流注MEA-200）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

10. （医用冷藏箱YC-330S）¹，生产厂为（澳柯玛股份有限公司）²，厂址为（青岛市经济技术开发区前湾港路315号）。（医用冷藏箱YC-330S）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （90%）³。（医用冷藏箱YC-330S）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（医用冷藏

箱YC-330S)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

11. (气管插管物品(可视喉镜)BMS-YA)¹,生产厂为(江苏独角兽电子科技有限公司)²,厂址为(新沂市锡沂高新技术产业开发医疗大健康产业园16#)。(气管插管物品(可视喉镜)BMS-YA)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (90%)³。(气管插管物品(可视喉镜)BMS-YA)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(气管插管物品(可视喉镜)BMS-YA)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

12. (万能手术床(手术台)ZST-1)¹,生产厂为(山东德曼医疗设备集团有限公司)²,厂址为(济宁市兖州区小孟镇工业园)。(万能手术床(手术台)ZST-1)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (90%)³。(万能手术床(手术台)ZST-1)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(万能手术床(手术台)ZST-1)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

13. (心电监护仪(病人监护仪)N10MC)¹,生产厂为(深圳科曼医疗设备有限公司)²,厂址为(深圳市光明区马田街道马山头社区南环大道飞亚达钟表大厦1栋A10-11层,12C,2栋1-5层)。(心电监护仪(病人监护仪)N10MC)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (90%)³。(心电监护仪(病人监护仪)N10MC)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(心电监护仪(病人监护仪)N10MC)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

14. (心电图机H12)¹,生产厂为(深圳科曼医疗设备有限公司)²,厂址为(深圳市光明区马田街道马山头社区南环大道飞亚达钟表大厦1栋A10-11层,12C,2栋1-5层)。(心电图机H12)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (90%)³。(心电图机H12)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(心电图机H12)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

15. (药品柜/)¹,生产厂为(河南鹏飞康复医疗器械有限公司)²,厂址为(河南省新乡市长垣市丁栾镇丁东村82号)。(药品柜/)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (90%)³。(药品柜/)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(药品柜/)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

16. (药品阴凉箱YC-300G)¹,生产厂为(澳柯玛股份有限公司)²,厂址为(青岛市经济技术开发区前湾港路315号)。(药品阴凉箱YC-300G)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (90%)³。(药品阴凉箱YC-300G)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(药品阴凉箱YC-300G)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

17. (医用冲洗车(不锈钢清创车)/)¹,生产厂为(河南鹏飞康复医疗器械有限公司)²,厂址为(河南省新乡市长垣市丁栾镇丁东村82号)。(医用冲洗车(不锈钢清创车)/)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (90%)³。(医用冲洗车(不锈钢清创车)/)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(医用冲洗车(不锈钢清创车)/)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

18. (医用等离子体空气消毒器YKX.P-Y-600A)¹,生产厂为(山东新华医疗器械股份有限公司)²,厂址为(淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园,淄博市周村区新华大道2009号,

淄博高新区齐祥路3588号)。(医用等离子体空气消毒器YKX.P-Y-600A)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (90%)³。(医用等离子体空气消毒器YKX.P-Y-600A)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(医用等离子体空气消毒器YKX.P-Y-600A)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

19. (自动洗胃机DXW-A)¹,生产厂为(上海宝佳医疗器械有限公司)²,厂址为(上海市宝山区宝山城市工业园区园泰路139号)。(自动洗胃机DXW-A)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (90%)³。(自动洗胃机DXW-A)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(自动洗胃机DXW-A)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

20. (PT凳/)¹,生产厂为(河南鹏飞康复医疗器械有限公司)²,厂址为(河南省新乡市长垣市丁栾镇丁东村82号)。(PT凳/)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (90%)³。(PT凳/)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(PT凳/)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

21. (医院管理信息系统V2.0)¹,生产厂为(河南中联软件科技有限公司)²,厂址为(河南省郑州市高新技术产业开发区冬青街26号5号楼13层68号)。(医院管理信息系统V2.0)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (90%)³。(医院管理信息系统V2.0)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(医院管理信息系统V2.0)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

22. (服务器(医院管理信息系统配套产品)NF5280M6)¹,生产厂为(浪潮电子信息产业股份有限公司)²,厂址为(济南市高新区孙村片区科航路2877号)。(服务器(医院管理信息系统配套产品)NF5280M6)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (85%)³。(服务器(医院管理信息系统配套产品)NF5280M6)的(关键组件)⁴在中国境内生产。服务器(医院管理信息系统配套产品)NF5280M6)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

23. (防火墙(医院管理信息系统配套产品)RG-WALL 1600-Z5100-S)¹,生产厂为(锐捷网络股份有限公司)²,厂址为(福州市仓山区金山大道618号桔园洲工业园19#楼)。(防火墙(医院管理信息系统配套产品)RG-WALL 1600-Z5100-S)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (85%)³。(防火墙(医院管理信息系统配套产品)RG-WALL 1600-Z5100-S)的(关键组件)⁴在中国境内生产。防火墙(医院管理信息系统配套产品)RG-WALL 1600-Z5100-S)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

24. (交换机(医院管理信息系统配套产品)RG-S5300-24GT4XS-E)¹,生产厂为(锐捷网络股份有限公司)²,厂址为(福州市仓山区金山大道618号桔园洲工业园19#楼)。(交换机(医院管理信息系统配套产品)RG-S5300-24GT4XS-E)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (85%)³。(交换机(医院管理信息系统配套产品)RG-S5300-24GT4XS-E)的(关键组件)⁴在中国境内生产。交换机(医院管理信息系统配套产品)RG-S5300-24GT4XS-E)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

25. (台式电脑(医院管理信息系统配套产品)联想 瑞天500-05IRH(i5

13500HX/16GB/512GB/23.8英寸)¹，生产厂为(惠州市智启未来科技有限公司)²，厂址为(惠州市惠阳区镇隆镇甘陂村万兴中路11号厂区厂房一)。(台式电脑(医院管理信息系统配套产品)联想 瑞天500-05IRH (i5 13500HX/16GB/512GB/23.8英寸))的中国境内生产的组件成本占比 \geq (85%)³。(台式电脑(医院管理信息系统配套产品)联想 瑞天500-05IRH (i5 13500HX/16GB/512GB/23.8英寸))的(关键组件)⁴在中国境内生产。台式电脑(医院管理信息系统配套产品)联想 瑞天500-05IRH (i5 13500HX/16GB/512GB/23.8英寸))的(关键工序)⁵在中国境内完成。

26. 办公桌(医院管理信息系统配套产品)1400*700*750mm)¹，生产厂为(香河恒泰办公家具有限公司)²，厂址为(香河县渠口镇宣教寺村南)。(办公桌(医院管理信息系统配套产品)1400*700*750mm)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (85%)³。(办公桌(医院管理信息系统配套产品)1400*700*750mm)的(关键组件)⁴在中国境内生产。办公桌(医院管理信息系统配套产品)1400*700*750mm)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

27. 椅子(医院管理信息系统配套产品)中空背网)¹，生产厂为(香河恒泰办公家具有限公司)²，厂址为(香河县渠口镇宣教寺村南)。(椅子(医院管理信息系统配套产品)中空背网)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (85%)³。(椅子(医院管理信息系统配套产品)中空背网)的(关键组件)⁴在中国境内生产。椅子(医院管理信息系统配套产品)中空背网)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

28. 激光打印机(医院管理信息系统配套产品)至像(Lenovo) M3300DNW)¹，生产厂为(至像(山东)科技有限公司)²，厂址为(山东省威海市火炬高技术产业开发区双岛路369-7号)。(激光打印机(医院管理信息系统配套产品)至像(Lenovo) M3300DNW)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (85%)³。(激光打印机(医院管理信息系统配套产品)至像(Lenovo) M3300DNW)的(关键组件)⁴在中国境内生产。激光打印机(医院管理信息系统配套产品)至像(Lenovo) M3300DNW)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

29. 机柜TOTEN G2 8042)¹，生产厂为(深圳市图腾通讯科技有限公司)²，厂址为(深圳市光明区玉塘街道田寮社区宝山路图腾科技工业园B栋101)。(机柜TOTEN G2 8042)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (85%)³。(机柜TOTEN G2 8042)的(关键组件)⁴在中国境内生产。机柜TOTEN G2 8042)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

30. 综合布线D194-D-3A)¹，生产厂为(浙江一舟电子科技股份有限公司)²，厂址为(浙江省宁波市鄞州区姜山镇科技园区高压路6号)。(综合布线D194-D-3A)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (85%)³。(综合布线D194-D-3A)的(关键组件)⁴在中国境内生产。综合布线D194-D-3A)的(关键工序)⁵在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：国储医疗器械（河南）有限公司

日期：2026年05月19日

-
1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
 2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
 3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
 4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
 5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

3. 关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函（如有）

承诺函

致：郑州市社会福利院

本单位就参与郑州市社会福利院郑州市精神卫生福利中心设施设备购置项目事宜，作出如下郑重承诺：

1. 本单位投标的所有产品符合中华人民共和国产品标准的成本占比。

2. 本单位承诺上述内容真实、准确、完整，若存在虚假陈述或违反承诺的情况，本单位愿意承担由此产生的一切法律责任，包括但不限于取消投标资格、作废中标结果、赔偿招标方损失等。

承诺单位（盖章）：国储医疗器械（河南）有限公司

法定代表人（签字/盖章）：赵杰

日期：2026年05月19日