建筑工程竣工验收报告

工程名称	南阳市第五中学校室外篮球场维修改造项目
工程地址	南阳市宛城区华山路西巷 33 号
建设单位	南阳市第五中学校
监理单位	南阳市宏亚工程咨询有限责任公司
施工单位	河南兴鸿建设工程有限公司
工程主要施工内容	1、室外篮球场原场地塑胶铲除； 2、新建排水沟施工；原排水沟修整；沉砂井修砌； 3、70mm 厚沥青混凝土铺设； 4、8mm 厚硅 PU 塑胶面层施工； 5、南侧球场沥青改色；
参加验收人员	张华锋　　崔宏林
验收意见	
建设单位： 负责人： 日期：2026.10.12	监理单位： 负责人： 日期：2026.10.12	施工单位： 负责人：崔宏林 日期：2026.10.12

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

竣 工 移 交 证 书

工程名称：南阳市第五中学校室外篮球场维修改造项目

致：南阳市宏亚工程咨询有限责任公司

兹证明南阳市第五中学校室外篮球场维修改造项目已按合同约定和监理工程师的指示完成施工任务，从2026年10月13日开始，该工程进入保修阶段。

附注：（工程缺陷和未完工程）

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

监理工程师：　　日期：2026.10.13

本工程已按合同和监理工程师的指示完成。实体质量符合国家现行的质量评定标准，符合设计要求，各项工程技术管理资料齐全。

同意工程竣工移交。

总监理工程师：　　日期：2026.10.13

建设单位	监理单位	施工单位
负责人： （签字、盖章）	总监理工程师： （签字、盖章）	负责人： （签字、盖章）

夸克扫描王
极速扫描，就是高效