

建设工程竣工验收报告

工程名称	汝阳县十八盘乡产业道路建设项目（蒿坪至上黄路段）一阶段 (2402-410326-04-01-707515)		
工程地址	汝阳县十八盘乡		
建设单位	汝阳县十八盘乡人民政府		
设计单位	河南路达公路勘察设计有限公司		
施工单位	腾达实业（洛阳）有限公司		
监理单位	河南立华工程项目管理有限公司		
工 程 概 况			
开工时间	年 月 日	竣工时间	年 月 日
其他	修建汝阳县十八盘乡香菇产业大道起点位于奋飞风电场北侧，路线沿浑椿河右岸新建道路上北经上司村西、下司村西，止于十八盘乡政府南侧路口，本项目路线全长 2.303 公里。本项目按三级公路标准修建，设计时速 30 公里/小时。		
竣工验收时间	年 月 日		
参建各方主体质量责任履行情况			
建设单位	在施工中，建设单位制定了较为完整、严格的管理制度，各专业人员分工明确，责任落实到人，并能与其他责任主体密切配合，在工程建设施工中能经常到工地对工程质量监督抽查，及时发现并处理了工程施工中出现的质量问题和其他问题，能够严格执行国家有关规定，严格按有关技术规范 and 行业标准要求自己和其他责任主体。在工程建设中，建设单位能全面履行相关合同，并能及时拨付工程款，并在工程建设各环节无违反法律、法规和强制性标准条文的情况。		
设计单位	设计单位在工程施工过程中进行了施工图设计，在安全、适用、经济三大原则指导下，坚持以人为本，对结构、布局、外观、使用功能等作出了详细的设计，设计内容均符合现行国家规范及强制性标准要求，设计人员能深入现场，并根据施工进度，对地基与基础、主体结构等各环节进行验收，圆满完成了设计与服务任务。		





施工单位委派了高素质的项目管理人员组建工程项目管理部，充分发挥企业的整体优势和专业化施工保障，在施工过程中对工程质量进行全面的控制。通过明确分工，密切协调与配合，使工程质量得到有效地控制。能在规范、规程要求内组织施工，质量控制资料和工程管理资料真实、齐全、及时、完整，无违反法律、法规和强制性标准的行为。整个施工过程中，能严格履行合同。

监理单位组建了以总监理工程师的驻工地监理部，依据监理大纲，结合各专业工程编制了《监理规划》、《监理实施细则》，明确了质量控制，进度控制，造价控制三大控制目标，能认真地对设计变更、隐蔽工程验收记录、特殊工种上岗证、整改报告及形象进度报表进行审核。密切配合施工单位，坚持见证取样和旁站监理，完成了本工程的监理任务。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	符合要求	合格
2	质量控制资料核查	符合要求	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结构	符合要求	真实有效
4	观感质量验收	符合要求	一般

验收结论：

本工程已按设计文件要求及合同约定的工程内容全部完成，经各方检查，达成一致意见：工程竣工资料真实、完整，符合要求；施工质量满足现行验收规范及标准要求；各种使用功能满足要求；工程观感质量合格。

参加验收单位	施工单位	设计单位	监理单位	建设单位
	 （公章） 项目经理	 （公章） 项目负责人	 （公章） 总监理工程师	 （公章） 项目负责人
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

单位工程竣工验收组人员组成名单

单位名称	姓名	职称 (资格)	联系方式
建设单位	宋俊乐		15838896088
	李朝华	台路办	18303690251
	孙明春		15036367618
监理单位	侯晓瑜	现场管理	18637982698
施工单位	郭志华		15838557778
设计单位	张舒舒	设计院	13938830456

____年__月__日