

— 国家区域医疗中心 —

JST 北京积水潭医院郑州分院 郑州大学附属郑州中心医院


郑州市中心医院

大型(大宗)医用设备验收报告单

归档编号: 20251229-6989-A1

最终验收时间: 2026年7月14日

设备名称 (注册证名称)	64及以上多排螺旋CT/X射线计算机体层摄影设备	规格型号	NeuViz Epoch	设备编码 (生产批号)	N512EP26000811	
注册证号	国械注准20203060462	注册人 或备案人	东软医疗系统股份有限公司	层次类别	☒ 国产 ☐ 原装进口 ☐ 进口品牌	
生产企业	东软医疗系统股份有限公司			合同 保修时间	5年	
是否使用一次性耗材	是 / 否 ☒	生产日期	2026.5.14	使用期限或 者失效日期	10年	
招标 基本 信息	中标通知书 时间	2025年12月26日	资金方式	☐ 自筹 ☐ 科研 ☒ 财政		
	招标编号 院内招标不填写	郑财招标采购-2025-446-B (N2024-8)	招标方式	☐ 院内议价 ☒ 第三方机构公开招标		
	规格型号	NeuViz Epoch	验收台数	1	单价/元	11650000
供货者	重庆医药集团艾乐康科技有限公司			联系人	姓名	董青松
地址	重庆市两江新区星光五路3号3幢5-6				电话	18605166379
外观、 数量验 收	设备送达日期	2026.7.6				
	外包装是否完好	☒ 完好 ☐ 不完好		内包装是否完好	☒ 完好 ☐ 不完好	
	设备拆箱后外观是否有异常	☒ 无异常 ☐ 有异常		配件与投标文件、 合同是否符合	☒ 符合 ☐ 不符合	
	实物配置是否符合招标文件、 投标文件要求的配置清单	☒ 配置符合 ☐ 配置不符合, 缺少_____				
	验收结论	☒ 验收合格, 进行下一项 ☐ 验收不合格 ☐ 存在问题, 需二次				
	验收人员签字	[Signature] 维修组: 魏鹏飞			日期	2026.7.10
设备安 装调 试、 运 行 情 况	安装场地是否符合要求	☒ 符合 ☐ 不符合 其他_____		厂家工程师		
	设备是否联网	☒ 内网 ☐ 外网 ☐ 无		姓名	王高 43	
	安装调试后运行状态	☒ 运行良好 其他_____		电话	18540103150	

技术质量验收	招标文件、投标文件要求的技术参数要求共有几条？满足几条？不满足几条？	1、招标、投标文件要求的技术参数共有 <u>172</u> 条。		
		2、实物满足招标、投标文件的技术参数要求共有 <u>172</u> 条。		
		3、实物不满足招标、投标文件的技术参数要求共有 <u>0</u> 条。 不满足的条款(简述)如下：（可附页）		
	设备安装、调试、培训是否满意	满意【 ☒ 】 不满意【 ☐ 】		
	验收结论	☒ 验收合格，进行下一项 ☐ 验收不合格 ☐ 存在问题，需二次复验 ☐ 是否已经整改		
	使用科室验收人员签字		日期	<u>2026.7.10</u>
	使用科室负责人员签字		日期	<u>2026.7.10</u>
存放科室负责人签字		日期	<u>2026.7.10</u>	
文档验收	合格证明文件、说明书、保修单、等文档等是否齐全	☒ 齐全 ☐ 缺少_____		
	报关单、检验检疫报告是否齐全	☒ 非进口产品不适用 ☐ 齐全 ☐ 缺少		
	验收结论	☒ 验收合格，进行下一项 ☐ 验收不合格 ☐ 存在问题，需二次复验 ☐ 是否已经整改		
	医学装备部验收人员签字	 <u>维修组：魏鹏飞</u>	验收结论	医学装备部负责人
/		☒ 合格 ☐ 不合格		
采购部门	<u>段世玉</u>	资产管理部	<u>吴清(网络科)</u>	
纪委监察室	