






设备验收表

项目名称	上蔡县人民医院血液透析机、血液透析机滤过机项目																						
设备名称	血液透析机、血液透析机滤过机	合同金额	129 万元																				
供货单位	河南薄云医疗器械有限公司	数量单位	1 套																				
生产厂家	威高日机装(威海)透析机器有限公司	商标品牌	威高 WEGO																				
型号规格	DBB-EXA S、DBB-EXA ESS SA	设备产地	中国																				
生产日期	2024-04、2024-12、2025-01	安装日期	2025.4.13																				
使用科室	肾内科	验收时间	2025-07-25																				
供货联系人	于云涛	联系电话	18568024444																				
安装负责人	赵欢	联系电话	17662015141																				
售后负责人	赵欢	联系电话	17662015141																				
随机相关资料:	使用说明书 ☒ 有 ☐ 无 ☐ 产品合格证 ☒ 有 ☐ 无 ☐ 供货清单 ☒ 有 ☐ 无 ☐ 维修手册 ☒ 有 ☐ 无 ☐																						
验收记录:	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;">外包装外观</td> <td style="width: 33%;">完好 ☒ 否 ☐</td> <td style="width: 33%;">设备外观</td> <td style="width: 33%;">完好 ☒ 否 ☐</td> </tr> <tr> <td>规格型号</td> <td>符合 ☒ 否 ☐</td> <td>技术参数</td> <td>符合 ☒ 否 ☐</td> </tr> <tr> <td>设备数量</td> <td>符合 ☒ 否 ☐</td> <td>配件数量</td> <td>符合 ☒ 否 ☐</td> </tr> <tr> <td colspan="2">安装过程是否发生安装事故</td> <td colspan="2">发生 ☐ 未发生 ☒</td> </tr> <tr> <td colspan="2">整机设备是否运行正常</td> <td colspan="2">正常 ☒ 不正常 ☐</td> </tr> </table>			外包装外观	完好 ☒ 否 ☐	设备外观	完好 ☒ 否 ☐	规格型号	符合 ☒ 否 ☐	技术参数	符合 ☒ 否 ☐	设备数量	符合 ☒ 否 ☐	配件数量	符合 ☒ 否 ☐	安装过程是否发生安装事故		发生 ☐ 未发生 ☒		整机设备是否运行正常		正常 ☒ 不正常 ☐	
外包装外观	完好 ☒ 否 ☐	设备外观	完好 ☒ 否 ☐																				
规格型号	符合 ☒ 否 ☐	技术参数	符合 ☒ 否 ☐																				
设备数量	符合 ☒ 否 ☐	配件数量	符合 ☒ 否 ☐																				
安装过程是否发生安装事故		发生 ☐ 未发生 ☒																					
整机设备是否运行正常		正常 ☒ 不正常 ☐																					
验收结论:	符合招标文件、投标文件要求,验收合格。																						
供货单位 (盖章)	供应商负责人 (签字)  安装工程师 (签字)  售后负责人 (签字)  使用科室负责人 (签字) 																						
采购单位 (盖章)	设备管理部门 (签字) 																						
验收单位 (盖章)	现场验收负责人 (签字) 																						