

工程质量评估报告(表 2-9)

监督号:

工程名称	巩义市教育局第四小学餐厅维修改造项目	建筑面积 (m ²)	/
建设单位	巩义市教育局	工程造价 (万元)	92.9
监理单位	精源国际工程咨询有限公司	工程地点	巩义市第四小学院内
质量评估 情况(包 括实物质 量、技术 资料、管 理资料等 各有关 内容)	1、参建四方单位资质和人员岗位资格符合要求、质量行为符合有关 规定,工程技术资料齐全,管理资料完整。 2、严格按设计文件内容组织施工,严格遵守国家相关技术标准和强 制性条文,严格按照一法四条例执行。 3、工程实体质量良好,满足设计要求,达到设计目的,符合现行验 收规范的规定。 4、经核查,地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、屋面、建筑给 水排水、建筑电气共6个分部,全部合格,质量控制资料完整,涉及 工程安全和功能性检验资料齐全,全部符合要求,本单位工程综合评 估为合格。		
评估 结论	合格		

项目负责人: 魏宝林
总监理工程师: 魏宝林
监理单位负责人:



工程竣工验收报告

监督号：

(表 2-13) 第 1 页

工程名称	巩义市教育局第四小学餐厅维修改造项目		建筑面积 (m ²)	354.25 m ²	
建设单位 (公章)	巩义市教育局		工程造价 (万元)	92.9 万元	
结构层数	框架结构	合同开、竣工时间	2024 年 5 月 9 日 - 2024 年 6 月 8 日		工程地点
	地上 2 层	实际开、竣工时间	2024 年 5 月 9 日 - 2024 年 6 月 8 日		
竣工验收时间	2024 年 6 月 12 日				
竣工验收等级	合格				
建设单位在工程建设中执行基本建设程序情况	建设单位按照先设计、再施工的原则经过直接发包，将工程发包给具有资质等级的施工单位。建设单位在工程建设过程中各环节均按国家规定程序执行。				

工程竣工验收意见表

监督号: _____

共 3 页第 1 页

工程名称	巩义市教育局第四小学餐厅维修改造项目		建筑面积 (m ²)	354.25 m ²	
建设单位	巩义市教育局		工程造价 (万元)	92.9 万元	
合同开、竣工日期	2024 年 5 月 9 日至 2024 年 6 月 8 日	实际开、竣工日期	2024 年 5 月 9 日至 2024 年 6 月 8 日	竣工验收时间	2024 年 6 月 12 日
工程遗留 (甩项) 情况	无				
验收组人员名单	详见《验收组人员组成情况表》				
验收方案	建设单位组织四大责任主体竣工验收, 验收内容分为资料检查组和实体检查组。资料检查组: 审阅施工、监理、设计、建设单位的工程档案资料; 实体检查组: 实地查验工程质量, 验收后对工程质量和各管理环节等方面作出全面评价, 形成验收组人员签署的工程竣工验收意见。				

工程竣工验收意见表

监督号：.....

共 3 页第 2 页

对工程设计、施工、设备安装质量和管理环节的全面评价：

建首工程咨询设计有限公司，提交的工程图纸符合有关标准、设计规范规定，符合建设单位的使用功能要求及外观造型要求，能够作为工程施工的依据。

河南广群建筑工程有限公司，严格按设计要求及施工规范施工，质量保证体系健全。该工程已按合同要求，达到竣工验收条件。设备安装质量符合有关规范规定，各管理环节配合协调，各程序都按国家法规执行。

各参建方均能严格按照施工合同、国家强制性标准及验收规范要求施工及管理工作。

工程竣工验收意见表

监督号:

共 3 页 第 3 页

设计单位意见	意见: 符合设计要求 参加人: 张杰 项目负责人: 张白 单位负责人: 2024年 6 月 12 日
施工单位意见	意见: 合格 参加人: 龙明志 毕振伟 南永 项目负责人: 龙明志 单位负责人: 2024年 6 月 12 日
监理单位意见	意见: 符合要求 参加人: 项目负责人: 魏宝成 李喜成 单位负责人: 2024年 6 月 12 日
建设单位意见	意见: 合格 参加人: 张峰 李进 项目负责人: 张峰 单位负责人: 2024年 6 月 12 日
综合验收等级: 合格	


工程竣工移交证书

工程名称：巩义市教育局第四小学餐厅维修改造项目

致： 巩义市教育局 （建设单位）

兹证明施工单位 河南广群建筑工程有限公司 施工的 巩义市教育局第四小学餐厅维修改造项目，已按施工合同的要求完成，并验收合格，即日起该工程移交建设单位管理。

总监理工程师：



日期：

2024.6.12

建设单位负责人：



日期：

2024.6.12