






# 工程竣工验收报告

项目名称	济源市轵城镇人民政府东留养中心小学新建教学楼（教学辅助用房）项目				
项目位置	济源市轵城镇东留养村	结构类型	框架结构，二层		
建设单位	济源市轵城镇人民政府	工程造价	2899300 元		
设计单位	济源市规划建筑设计院有限公司	勘查单位	河南地矿集团岩土工程有限公司		
施工单位	河南浩黎建设有限公司	监理单位	豫通工程管理有限公司济源分公司		
开工日期	2020年5月11日	竣工日期	2020年8月9日	验收日期	2020年8月28日
项目内容	<p>本工程为济源市轵城镇东留养中心小学新建教学楼（教学辅助用房）项目，位于济源市轵城镇东留养村内。建筑总面积1401.06m<sup>2</sup>，建筑基底面积700.03m<sup>2</sup>，建筑层数为二层，建筑总高度8.4m，室内外高差0.3m，建筑类别为三类，耐火等级为二级，屋面防水设计工作年限不低于20年，室内不低于25年，主体结构合理使用年限为50年。</p> <p>建筑结构安全等级为一级，主体结构耐火等级二级，建筑抗震设防类别为重点设防类，抗震设防烈度为7度，框架抗震等级二级，抗震构造措施等级二级，地基基础设计为丙级。</p>				
竣工验收情况	<p>由建设单位负责组织成立验收小组，组长为建设单位项目负责人，验收小组成员由设计、勘查、施工、监理单位人员组成。</p> <p>竣工验收标准为国家及地方法律、法规要求，国家及地方现行工程建设强制性标准，施工图设计文件及设计变更文件要求，工程合同要求，施工验收规范及现行质量检查评估标准。</p> <p>1、建设、施工、监理、设计单位分别汇报工程项目建设质量状况、合同履行及执行国家法律、法规和工程建设强制性标准情况。2、验收组分为三部分分别进行检查验收（1）检查工程实体质量，（2）对使用功能进行抽查、试验，（3）审阅参见各方工程档案资料，3、验收组人员对竣工验收情况做出全面评价。4、形成经验收组人员签署的工程竣工验收意见并签名。</p>				
验收小组意见	该工程经建设、设计、勘查、监理、施工单位共同检查验收，并共同商定了验收结论认为：该工程质量符合合格工程标准，通过验收。				
建设单位	施工单位	设计单位	勘查单位	监理单位	
项目负责人： 	项目经理： 	项目负责人： 	项目负责人： 	总监理工程师： 	
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	