

后勤保障

包 2

## 后勤保障中心政府采购合同履约验收报告

项目名称：郑州大学后勤保障中心科研平台电力增容设备采购项目  
(包 2 电力电缆)

资金来源：财政经费 合同金额：778.952156 万元  
本次验收金额：729.825695 万元

中标供应商：远程电缆股份有限公司

组织单位：资产与财务部

验收工作组：资产与财务部、审计处

技术专家：罗勇、陈加福

根据河南省财政厅豫财购【2010】24号文件要求，2025年6月3日，由资产与财务部牵头，抽取技术专家和有关部门人员组成验收工作组，对该项目进行了合同履约验收。

一、依据政府招标采购合同编号“豫财招标采购-2024-750-包2”合同中涉及仪器设备的名称、规格型号、数量、产地、备品备件、文本资料等，已经由后勤保障中心技术人员进行了核对、检验。设备安装调试后，使用单位组织技术人员进行了初步验收，提交了初步验收合格报告。

二、验收专家组听取了项目使用单位的情况汇报，复核了项目招标文件、投标文件和合同内容，查看了文本资料，现场核对、测试了仪器设备。

三、工作组在验收中，发现：

- (1) 缺少电缆规格型号的现场图片；
- (2) 第三方检测报告不规范；
- (3) 部分文本资料中图片不清晰，需补充电缆部分图片。

本次验收仪器设备的名称、数量与合同基本相符。

四、验收工作组建议：

针对以上问题进行逐项整改，满足条件后，本次验收的项目予以通过验收。

采购单位项目负责人：张永昌

采购单位主管领导：王经理

采购单位监督人：郭翠华

采购单位签章：后勤保障中心

验收工作组签名：罗勇 陈加福 朱琳

罗勇 陈加福 朱琳

中标供应商项目负责人：刘中领

2025年6月3日

# 郑州大学后勤保障中心科研平台电力增容设备采购项目（包 2 电力电缆）整改情况说明

针对验收过程中发现的问题我单位已根据验收工作组意见进行整改，整改情况说明如下：

## 1、缺少电缆规格型号的现场图片

根据专家组意见，我单位对本次采购的 4 种型号电缆补充了现场图片。

## 2、第三方检测报告不规范

根据专家组意见，供货单位重新出具第三方检测报告。

## 3、部分文本资料中图片不清晰，需补充电缆部分图片

根据专家组意见，我单位对照供货清单，逐一补充完善电缆部分图片。

针对以上问题，我单位已按照验收工作组意见进行整改，项目已符合合同要求。



供货单位：远程电缆股份有限公司

项目单位：后勤保障中心

刘中领

专家意见：

已整改完毕

文勇

2015年6月12日

PJ-320