


水利工程竣工验收报告

工程名称	黄河湿地恢复（白鹤段）项目		工程地点	孟津区白鹤镇	
工程规模		工程类别		结构类型	
开工日期	2022年1月3日	竣工日期	2022年4月24日	立项文件	
参加单位名称				参加人员	
建设单位	河南黄河湿地国家级自然保护区孟津管理中心				
设计单位	洛阳水利勘测设计有限责任公司				
监理单位	河南泾渭工程管理有限公司				
施工单位	洛阳鑫瑞诚建筑工程有限公司				
验收范围及工程量					
验收结论	符合国家竣工验收规范及标准，工程质量合格，准许通过验收。				
施工单位意见：		监理单位意见：		设计单位意见：	
 负责人：曹俊虎		 负责人：林林		 负责人：丁金波	
日期：2022.5.5		日期：2022.5.5		日期：2022.5.5	
				 负责人：刘学军	
				日期：2022.5.5	

交工验收接收书

工程名称	黄河湿地恢复（白鹤段）项目	工程地址	孟津区白鹤镇
工程规模		工程类型	
开工日期	2022 年 1 月 3 日	开工日期	2022 年 4 月 24 日
验收意见	符合国家施工验收规范及标准 工程质量合格，同意接收。		
施工单位 负责人：  日期： 2022.5.5	监理单位 负责人：  日期： 2022.5.5	设计单位 负责人：  日期： 2022.5.5	建设单位 负责人：  日期： 2022.5.5

绿化工程竣工验收证书

0-3

工程名称	黄河湿地恢复（白鹤段）项目			
工程范围	水系、溢流堰、绿化、喷灌等			
建设单位	河南黄河湿地国家级自然保护区孟津管理中心			
设计单位	泛华建设集团有限公司			
施工单位	洛阳鑫瑞诚建筑工程有限公司			
监理单位	河南泾渭工程管理有限公司			
开工日期	2022年1月3日		竣工日期	2022年4月24日
质量等级	水系工程	土方工程	安装工程	绿化工程
	合格	合格	合格	合格
工程量	本工程总面积约 1431 亩，其中水利部分水面面积约 282 亩分为四级水面，主要包含项目范围内水系的开挖、蓄水区域的防渗、边坡的防护、挡水溢流堰等工程内容。绿化部分主要涉及栽植中山杉 3300 棵、白皮松 679 棵、乌桕 330 棵、楸树 685 棵、银杏 390 棵、樱花 1290 棵、柳树 397 棵、孤植树 90 棵、红叶石楠球 160 棵；栽植水生植物 40450 m²、地被 35750 m²、播草 301160 m²。管线安装 pe 管 2511 米、电缆 50 米及土方回填。			
验收结论	符合国家质量验收备案标准，验收合格同意使用。 2022 年 5 月 5 日			

建设单位 意见	该工程经我单位组织设计、施工、 监理单位共同检查，满足设计要求，符 合国家规范及标准要求，工程质量 合格。 刘兴东
设计单位 意见	该工程符合图纸设计要求 工程质量合格。 李娟
监理单位 意见	该工程符合设计及规范要求，工程质量合格。 林林
施工单位 意见	该工程已按设计图纸和施工合同完成， 符合国家施工验收规范及标准，工程质量 合格。 曹俊虎