

工程竣工验收报告

(建筑工程)

工程名称: 武陟县兴华中学新建厕所

验收日期: 2024年 8 月 6 日

建设单位(盖章) 武陟县兴华中学

一、工程概况

建设单位	武陟县兴华中学		
工程名称	武陟县兴华中学新建厕所	工程地点	武陟县兴华中学院内
建筑面积	位置 1 108 m ² 位置 2 553.56 m ²	工程造价	元
结构类型	钢结构	层数	4 层
开工日期	2024年 2 月 29 日	验收日期	24年 8 月 6 日
勘察单位			
设计单位	正鼎国际建筑设计有限公司		
施工单位	河南玺融建筑工程有限公司		
监理单位	上励建设工程有限公司		

二、工程竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和有关专家组或验收组。

组长：建设单位负责人

副组长：总监理工程师

所有组员：所有参见负责人及技术人员

（二）验收程序

1、建设、施工、设计单位、勘察单位、监理单位分别汇报项目建设质量情况、

合同履行及执行国家法律法规和强制性标准情况。

2、验收组分为三部分分别进行检查验收；

(1)、现场观感质量验收：

(2)、资料核查：检查工程建设参建各方竣工资料；

(3)、设备安装：对建筑工程的使用功能进行抽查、试验。

3、总监理工程师负责组织完成单位(子单位)工程观感质量检查的评定和记录；

4、对竣工验收情况进行汇总讨论，形成单位工程竣工验收结论。

(三) 工程质量评定



分部工程名称	评定等级	质量保证资料评定	观感质量评定
地基与基础	好	共检查 6 项	共抽查 6 项，
主体结构	好		
建筑装饰装修	好		
建筑屋面	好		
建筑给排水	好		
建筑电气	好		
智能建筑	/	其中符合 要求 6 项	符合要求 6 项，
通风与空调	/		
电 梯	/		
节 能	/		
		经鉴定符合 要求 6 项	不符合要求 0 项

[illegible]

(五) 工程竣工验收结论:

竣工验收结论:

已完成设计和合同规定的各项工作内容,建设、设计、监理、施工及各分包单位对各
单位工程质量进行评价,符合有关法律、法规和工程建设强制性标准,各项工程质量验收
记录、资料齐全有效,工程质量符合有关质量验收标准合格,同意交付使用.

 施工单位 (签章) 项目负责人:  2024年8月6日	 监理单位 (签章) 总监理工程师:  2024年8月6日	 设计单位 (签章) 项目经理:  2024年8月6日	 建设单位 (签章) 设计负责人:  2024年8月6日	 勘察单位 (签章) 项目负责人:  2024年8月6日
--	---	---	--	--

填写说明:

- 1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写,向备案机关提交。
- 2、填写要求内容真实,语言简练,字迹清楚。
- 3、工程竣工验收报告一式两份,建设单位、备案机关各持一份。