
















工程竣工验收报告单

工程名称	新城区2019年度大中型水库移民后扶结余基金项目		工程地点	平顶山市新城区马跑泉村	工程竣工验收程序、内容和组织形式： 1、组织各参与方对工程进行验收。 2、对工程实体、技术资料进行检查验收。 3、对工程进行现场验收 工程竣工验收组人员验收意见： <div style="font-size: 2em; text-align: center;">合格</div>
施工单位	林州中港建筑工程有限公司				
建设单位	平顶山市新城区移民局	监理单位	河南奥派工程管理有限公司		
验收内容概述： 公厕一处 (6.7m x 9.4m)。					
开工日期	2020年10月17日	竣工验收日期	2021年9月7日		工程竣工验收结论： <div style="font-size: 2em; text-align: center;">合格</div>
建设单位执行基本建设程序情况： 严格执行基本建设程序，无违法违章行为，各种报建手续齐全。					
建设单位对施工单位、监理单位等方面的评价： 施工单位准备充分，施工过程中严格按照现行规范和强制性条文施工；监理单位认真负责，确保了过程质量、安全及工期的顺利完成。					
设计单位：	监理单位：	施工单位：		其他单位：	
 [Signature]	 [Signature]	 [Signature]		 [Signature]	

工程竣工验收报告单

工程名称	新城区2019年度大中型水库移民后扶结余基金项目		工程地点	平顶山市新城区花山村	工程竣工验收程序、内容和组织形式： 1、组织各参与方对工程进行验收。 2、对工程实体、技术资料进行检查验收。 3、对工程进行现场验收
施工单位	林州中港建筑工程有限公司				
建设单位	平顶山市新城区移民局	监理单位	河南奥派工程管理有限公司		工程竣工验收组人员验收意见： <div style="text-align: center; font-size: 2em; margin-top: 20px;">合格</div>
验收内容概述： 公厕一处（4.74m×9.44m）					
开工日期	2020年10月17日	竣工验收日期	2021年9月7日		
建设单位执行基本建设程序情况： 严格执行基本建设程序，无违法违规行为，各种报建手续齐全。					
建设单位对施工单位、监理单位等方面的评价： 施工单位准备充分，施工过程严格按照现行规范和强制性条文施工；监理单位认真负责，确保了过程质量、安全及工期的顺利完成。					
 设计单位：		 受益单位：		 其他单位：	
 建设单位：		 监理单位：		 施工单位：	

工程竣工验收报告单

工程名称	新城区 2019 年度大中型水库移民后扶结余基金项目		工程地点	平顶山市新城区叶营村	工程竣工验收程序、内容和组织形式： 1、组织各参与方对工程进行验收。 2、对工程实体、技术资料进行检查验收。 3、对工程进行现场验收
施工单位	林州中港建筑工程有限公司				
建设单位	平顶山市新城区移民局	监理单位	河南奥派工程管理有限公司		
验收内容概述： 1. 井房一间 (3.54m x 3.54m). 2. 两套潜水泵、变压器各一台，电缆100米，镀锌10T. 3. 其他电力设施安装					
开工日期	2020年10月17日	竣工验收日期	2021年9月7日		
建设单位执行基本建设程序情况： 严格执行基本建设程序，无违法违章行为，各种报建手续齐全。					
建设单位对施工单位、监理单位等方面的评价： 施工单位准备充分，施工过程严格按照现行规范和强制性条文施工；监理单位认真负责，确保了过程质量、安全及工期的顺利完成。					
建设单位： 		监理单位： 		施工单位： 	
设计单位： 		监理单位： 		其他单位：	

工程竣工验收结论：

工程竣工验收组人员验收意见：