

建设工程竣工验收报告

工程名称	汝阳县十八盘乡人民政府 2024 年汝阳县十八盘乡蒿坪村汝香源香菇厂至蒿坪村村部产业道路项目		
工程地址	汝阳县十八盘乡		
建设单位	汝阳县十八盘乡人民政府		
设计单位	河南路达公路勘察设计有限公司		
施工单位	腾达实业（洛阳）有限公司		
监理单位	河南立华工程项目管理有限公司		
工程概况			
开工时间	2024年9月2日	竣工时间	2024年10月2日
其他	修建汝阳县十八盘乡蒿坪村汝香源香菇厂至蒿坪村村部产业道路项目，宽 6.5 米，2×18cm 厚水泥稳定碎石基层，厚 7.5cm 沥青混凝土路面，长 1 公里。		
竣工验收时间	2024年10月18日		
参建各方主体质量责任履行情况			
建设单位	<p>在施工中，建设单位制定了较为完整、严格的管理制度，各专业人员分工明确，责任落实到人，并能与其他责任主体密切配合，在工程建设施工中能经常到工地对工程质量监督抽查，及时发现并处理了工程施工中出现的质量问题和其他问题，能够严格执行国家有关规定，严格按有关技术规范 and 行业标准要求自己和其他责任主体。在工程建设中，建设单位能全面履行相关合同，并能及时拨付工程款，并在工程建设各环节无违反法律、法规和强制性标准条文的情况。</p>		
设计单位	<p>设计单位在工程施工过程中进行了施工图设计，在安全、适用、经济三大原则指导下，坚持以人为本，对结构、布局、外观、使用功能等作出了详细的设计，设计内容均符合现行国家规范及强制性标准要求，设计人员能深入现场，并根据施工进度，对地基与基础、主体结构等各环节进行验收，圆满完成了设计与服务任务。</p>		





施工单位 施工单位委派了高素质的项目管理人员组建工程项目管理部，充分发挥企业的整体优势和专业化施工保障，在施工过程中对工程质量进行全面的控制。通过明确分工，密切协调与配合，使工程质量得到有效地控制。能在规范、规程要求内组织施工，质量控制资料和工程管理资料真实、齐全、及时、完整，无违反法律、法规和强制性标准的行为。整个施工过程中，能严格履行合同。

监理单位 监理单位组建了以总监理工程师的驻工地监理部，依据监理大纲，结合各专业工程编制了《监理规划》、《监理实施细则》，明确了质量控制，进度控制，造价控制三大控制目标，能认真地对设计变更、隐蔽工程验收记录、特殊工种上岗证、整改报告及形象进度报表进行审核。密切配合施工单位，坚持见证取样和旁站监理，完成了本工程的监理任务。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	符合要求	合格
2	质量控制资料核查	符合要求	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结构	符合要求	真实有效
4	观感质量验收	符合要求	一般

验收结论：

本工程已按设计文件要求及合同约定的工程内容全部完成，经各方检查，达成一致意见：工程竣工资料真实、完整，符合要求；施工质量满足现行验收规范及标准要求；各种使用功能满足要求；工程观感质量合格。

参加验收单位	施工单位	设计单位	监理单位	建设单位
				

单位工程竣工验收组人员组成名单

单位名称	姓名	职称（资格）	联系方式
建设单位	张宁		18037725038
	郭书娜		18538862128
监理单位	卞建力		18637982698
施工单位	田潇睿		
设计单位	张婷婷		13938830436

2024年10月18日