

S312 线陕州区 K420+150-K420+220、
K422+250-K422+380 段灾害防治工程项目

交工验收报告

三门峡市公路事业发展中心

二零二四年十一月



S312 线陕州区 K420+150-K420+220、
K422+250-K422+380 段灾害防治工程项目

交工验收报告

一	工程名称	S312 线陕州区 K420+150-K420+220、 K422+250-K422+380 段灾害防治工程项目
二	工程地点及 主要控制点	1. 工程地点：S312 线 K420+150-K420+220 段崩塌、 K422+250-K422+380 段滑坡。 2. 主要为清理塌方、清理危石、柔性防护网、边坡 平台硬化、护脚墙、矩形边沟、平台排水沟、急流 槽、坡顶截水沟、4cm 沥青混凝土、5cm 沥青混凝 土、标线。
三	建设依据	豫交规划函[2022]460 号河南省交通运输厅关于三 门峡市 S312 线 K420+150-K420+220、K422+250 — K422+380 段灾害防治工程实施方案的批复
四	技术标准 与主要指标	道路等级：二级公路 计算行车速度：40 公里/小时 路基宽度：8.5 米 行车道宽度：3:5 米
五	建设规模 及性质	S312 线陕州区 K420+150-K420+220、K422+250— K422+380 段灾害防治工程项目施工图设计，建设性 质为灾害防治工程
六	开工日期	2024 年 10 月 1 日
	交工日期	2024 年 11 月 10 日
七	批准概算	批准概算 129.910133 万元

八	工程建设主要内容	主要内容：清理塌方 24800m ³ 、清理危石 350 m ³ 、柔性防护网 1750 m ² 、边坡平台硬化 1411.50m ² 、护脚墙 556.4 m ³ 、矩形边沟 57.2 m ³ 、平台排水沟 98.8 m ³ 、急流槽 23.18 m ³ 、坡顶截水沟 54.9 m ³ 、4cm 沥青混凝土 0.24Km ² 、5cm 沥青混凝土 0.21Km ² 、标线 46.8 m ² 。
九	实际征用地数（亩）	无
十	建设项目工程质量交工验收结论	组织本单位有关人员按照本工程施工图纸及相关规定的要求对工程质量进行自检，全部合格，具备交工验收的条件根据《公路工程质量检验评定标准》，该合同段单位工程质量等级全部为合格，质量等级评定为合格。
十一	存在问题 处理措施	存在问题：无 处理措施：无
十二	附件	1、交工验收证书

**S312线陕州区K420+150-K420+220、
K422+250-K422+380段灾害防治工程项目**

竣（交）工验收证书

交工验收时间：2024年11月10日

合同段（竣）交工验收证书第1号

工程名称：S312线陕州区K420+150-K420+220、K422+250-K422+380段灾害防治工程项目		合同段名称及编号：S312		
项目法人：三门峡市公路事业发展中心		设计单位：河南豫西路桥勘察设计有限公司		
施工单位：三门峡鹏通公路工程有限公司		监理单位：三门峡科建工程监理咨询有限公司		
本合同段主要工程量： 清理塌方 24800m ³ 、清理危石 350 m ³ 、柔性防护网 1750 m ² 、边坡平台硬化 1411.50m ² 、护脚墙 556.4 m ³ 、矩形边沟 57.2 m ³ 、平台排水沟 98.8 m ³ 、急流槽 23.18 m ³ 、坡顶截水沟 54.9 m ³ 、4cm 沥青混凝土 0.24Km ² 、5cm 沥青混凝土 0.21Km ² 、标线 46.8 m ² 。				
价款	原合同	129.910133 万元	实际	129.910133万元
工期	原合同	30天	实际	30天
对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定： S312线陕州区K420+150-K420+220、K422+250-K422+380段灾害防治工程项目外观质量良好，符合设计要求，交工验收资料完善。合同执行期间，施工单位严格按照合同要求按期组织人员、机械设备、材料。施工期间，能够按照业主要求和指令力促工程质量和施工进度，较好的履行了合同的同时高度重视文明工地建设和施工安全生产，充分体现了企业的履约能力，合同执行情况良好。				

施工单位的意见:

S312线陕州区K420+150-K420+220、K422+250-K422+380段灾害防治工程项目，按照合同要求完成规定工作，同意验收结论。

施工单位法人代表或授权人（签字）

屈刘峰

单位盖章



2019年11月10日

监理单位意见:

S312线陕州区K420+150-K420+220、K422+250-K422+380段灾害防治工程项目项目控制较好，外观质量良好；交工验收资料已完善。同意交工验收结论。

合同段监理单位法人代表或授权人（签字）

李楠楠

单位盖章



2019年11月10日

设计单位意见:

S312线陕州区K420+150-K420+220、K422+250-K422+380段灾害防治工程项目控制较好，外观质量良好；施工单位能够按照设计要求进行施工，同意交工验收结论。

设计单位法人代表或授权人（签字）

张红

单位盖章



2019年11月10日

项目法人的意见：

同意验收结论，工程质量综合评定得分为 分，交工验收质量等级评定为合格。

项目法人代表或授权人（签字） 赵志伟

