# 河南省消防救援总队新购消防器材装备检查验收意见反馈表

| 项目名称 | 郑州市登封市嵩阳路与太祖路交叉口东南角消防救援站建设项目 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合同编号、合同签订时间 | 合同编号：XFZ-2024-009<br>2024年 6月 19日 | | | 合同金额（万元） | 77.674 | |
| 到货时间 | 2024年 10月 31日 | | | 供货周期 | 30日 | |
| 验收时间 | 2024年 10月 31日 | | | 验收地点 | 检测中心 | |
| 器材名称 | 规格型号 | 合同数量 | 验收数量 | 生产日期 | 存在问题 | 配发单位及数量 |
| 玻璃破碎器 | PS-D1A3 | 2 | 2 | 2024.05 | | 郑__开__洛__平__<br>新__安__焦__南__<br>濮__鹤__漯__许__<br>三__商__周__驻__<br>信__济__港__总__ |
| 大功率供电机 | WD-1000 | 2 | 2 | 2024.05 | | 郑__开__洛__平__<br>新__安__焦__南__<br>濮__鹤__漯__许__<br>三__商__周__驻__<br>信__济__港__总__ |
| 电动破拆工具组 | PDPC5 | 2 | 2 | 2024.07 | | 郑__开__洛__平__<br>新__安__焦__南__<br>濮__鹤__漯__许__<br>三__商__周__驻__<br>信__济__港__总__ |
| 电绝缘垫 | JY-2J-222 | 2 | 2 | 2024.07 | | 郑__开__洛__平__<br>新__安__焦__南__<br>濮__鹤__漯__许__<br>三__商__周__驻__<br>信__济__港__总__ |
| 合同一致性检查（产品规格、型号、数量验收） | 1、检查实际到货数量与合同是否一致 | | | | | ☑合格 □不合格 |
| | 2、检查到货产品的规格、型号、尺寸、颜色、数量等是否符合合同及售后文件明细内容 | | | | | ☑合格 □不合格 |
| | 3、检查到货产品包装是否完好，有无破损、受潮，确定零配件等情况 | | | | | ☑合格 □不合格 |
| 产品性能测试检查情况 | 合格 | | | | | |
| 其他验收情况 | / | | | | | |
| 验收小组 | 综合验收评定：☑合格 □不合格<br>整改期限<br>验收组人员签名：刘[illegible] 王震<br>2024年 10月 31日 | | | | | |
| 使用部门意见 | 同意验收 | | | | | |

业务部门负责人：[illegible]　采购业务承办人：[illegible]　记录人：刘[illegible]　相关人：[illegible]