

消防车辆验收及意见表反馈登记表

豫消防字[]第 号

申报单位	信阳支队	负责人姓名及联系电话	
车辆名称	盥洗车	合同金额	128 万元
车辆识别代码	LZZ8B3CNH6RC648399	发动机号码	240607819177
生产厂家	宗申客车股份有限公司	联系人姓名及联系电话	李洪强 18537118718
签约日期	2024.06.19	到货时间	2024.10.23
验收时间	2024.10.23	验收地点	信阳中队
存在问题	<p>1. 污水箱缺少外溢液位计</p> <p>2. 车顶没有防滑涂层</p> <p>3. 车灯没有防护罩</p> <p>4. 行车记录仪没有硬盘(512G)</p> <p>5. 换气天窗没有逃生功能</p> <p>6. 大便器冲水压力小</p>		
反馈意见	<p style="text-align: center;">复验() 整改()</p>		
验收人员签字	<p>王磊</p> <p>李强 宗申客车股份有限公司</p>	供货方代表:	采购方代表:
说明	<p>1. 此表一式三份, 验收后供货方一份、采购方一份, 后勤装备处存档一份; 2. 总队负责对全省新购车辆进行验收, 如: 反馈意见中: “复验”由总队复验; “整改”由支队督促。</p>		

业务部门:

监督人:

吴洪员

记录人:

王磊

2024.10.24 08:20

消防车辆验收及意见表反馈登记表

豫消验字[]第 号

申报单位	信阳支队	负责人姓名及联系电话	
车辆名称	冷藏车	合同金额	89 万元
车辆识别代码	LZZ8BCNHPRC648400	发动机号码	240607819187
生产厂家	宇通客车股份有限公司	联系人姓名及联系电话	李洪强 18537118718
签约日期	2024.6.19	到货时间	2024.10.23
验收时间	2024.10.23	验收地点	检测中心
存在问题	<p>1. 某架因装置不合理</p> <p>2. 左右两侧箱体缺少LED转向灯</p> <p>3. 顶部右侧缺少1个LED照明灯</p> <p>4. 无外置脚踏式512G灭火器</p> <p>5. 两侧外部线路未做防护</p>		
反馈意见	<p style="text-align: center;">复验() 整改()</p>		
验收人员签字	<p>王刚</p> <p>李洪强 张煜 张煜</p>	<p>供货方代表:</p> <p>李洪强 18537118718 宇通客车股份有限公司</p>	<p>采购方代表:</p>
说明	<p>1、此表一式三份，验收后供货方一份，采购方一份，后勤装备处存档一份；2、总队负责对全省新购车辆进行验收，如：反馈意见中：“复验”由总队复验；“整改”由支队督促。</p>		
业务部门:		监督人: 李洪强	记录人: [Signature]

2024.10.24 08:21

消防车辆验收及意见表反馈登记表

豫消验字[]第 号

申报单位	信阳支队	负责人姓名及联系电话	
车辆名称	救援洗消车	合同金额	135 万元
车辆识别代码	LZZ8BCVJ4RC6505P1	发动机号码	240717206957
生产厂家	宇通客车股份有限公司	联系人姓名及联系电话	李洪强 18537118718
签约日期	2024.6.19	到货时间	2024.10.23
验收时间	2024.10.23	验收地点	信阳中心
存在问题	<p>1. 功能未演示</p> <p>2. 无整车合格证. 仅信部公告.</p> <p>3. 无外置手动式5吨硬盘</p> <p>4. 车架质量差.</p>		
反馈意见	复验[] 整改[]		
验收人员签字	<p>王</p> <p>李洪强 张</p>	供货方代表: 李洪强 18537118718 宇通客车股份有限公司	采购方代表:
说明	<p>1、此表一式三份, 验收后供货方一份、采购方一份, 后勤装备处存档一份; 2、总队负责对全省新购车辆进行验收, 如: 反馈意见中: “复验”由总队复验; “整改”由支队督促。</p>		

业务部门:

监督人: 吴均

记录人:

2024.10.24 08:20