

鄢陵县 2024 年度取水监测计量体系建设

“以电折水”项目

完工验收

鉴 定 书

鄢陵县 2024 年度取水监测计量体系建设“以电折水”项目

完工验收工作组

2025年1月7日

项目法人：鄢陵县水利局

施工单位：河南海珂通讯技术有限公司

管理单位：鄢陵县水利局

验收时间：（2025年1月7日）

验收地点：鄢陵县

前 言

根据《鄢陵县 2024 年度取水监测计量体系建设“以电折水”项目》合同。鄢陵县水利局于 2025 年 1 月 7 日 主持了本次项目的验收工作，验收工作组由鄢陵县水利局、施工单位代表组成。验收工作组检查了工程现场，听取了有关单位汇报，审阅了工程档案资料，讨论并通过了本单位工程验收鉴定书。

一、工程概况

(一) 工程名称及位置

工程名称：鄢陵县 2024 年度取水监测计量体系建设“以电折水”项目。

工程位置：鄢陵县

(二) 主要建设内容

鄢陵县南坞镇、大马镇、陈化店镇、只乐镇 50 眼“以电折水”样本井监测站点设备采购及安装调试。

(三) 工程建设过程

(1) 开、完工时间

开工时间：2024 年 9 月 15 日

完工时间：2024 年 12 月 4 日。

(2) 施工中采取的主要措施

1) 全面推行质量管理，开展质量管理小组活动，从组织上确保质量目标的实现，以全员的工作质量来保证整体工作质量。

2) 严格按施工技术规程、规范、质量检查、验收标准要求精心组织施

工。在施工的各环节上严把质量关，杜绝质量事故的发生。

3) 建立质量奖罚制度，对质量事故要严肃处理，坚持三不放过原则：事故原因不明不放过；不清责任不放过；没有改进措施不放过。

二、验收范围

鄢陵县南坞镇、大马镇、陈化店镇、只乐镇 50 眼“以电折水”样本井监测站点。

三、工程完成情况和完成的主要工程量

本工程已按照合同文件和合同工期全部完成。

四、工程质量评定

工程质量检查情况

(一) 主要原材料质量检验情况：

本工程所有原材料及设备均有出厂合格证，全部合格。

(二) 其他检测情况：

无

(三) 工程质量等级评定意见

本工程质量，经验收小组现场检查，鄢陵县 2024 年度取水监测计量体系建设“以电折水”项目所建设站点全部合格，合格率为 100%。工程质量达到验收标准。

五、历次验收遗留问题处理情况

无

六、存在的主要问题及处理意见

无

七、意见和建议

无

八、结论

本工程质量，经验收小组现场检查，所建设站点全部合格，合格率为100%。工程质量达到验收标准，验收通过。

九、保留意见（应有本人签字）

无

十、工程验收工作组成员签字表

附后

十一、附件

验收资料

验收工作组成员签字表

项目名称：鄢陵县 2024 年度取水监测计量体系建设“以电折水”项目

年 月 日

姓 名	单 位（全称）	职务或职称	签 字	备 注
	河南海河通用技术检测	项目经理	葛翠成	
	/	工程师	姬昌	
		资料员	闫冠帅	
	南坞镇岗东村	支部委员	林水根	
	柏梁社区居委会	书记	李全生	
	大马镇吕梁社区居民委员会	支部委员	梁民凤	
	大马镇王茹庄社区居民委员会	支部书记	李新立	
	陈化店镇黄陵社区居民委员会	支书	王三森	
	陈化店镇王岳北社区	支部书记	于以祥	
	只东镇 陈庄村	支部书记	张东亮	
	陈化店镇王岳北社区	支部书记	杜小成	
	陈化店镇王岳南社区	支部书记	于学记	