





表 6

工程竣工验收报告

建设单位及工程名称		许昌市殡仪馆 许昌市殡仪馆玉皇岭墓园玫瑰园			
施工单位名称		河南省四海阳光建筑工程有限公司			
结构类型	砖混	层数	/	建筑面积 (m2) 或规模	865 m ²
施工起止日期	2024.11.8 - 2025.3.15		验收日期	2025.3.25	
验收内容	<p>1、主体施工按设计施工图及变更有关要求施工。</p> <p>2、原材料经监理见证取样，并经试验合格。</p> <p>3、隐蔽工程按规定程序进行施工；并经监理工程师检查验收。</p> <p>4、施工技术资料与施工进度同步，真实、齐全。</p> <p>5、墓穴定位、施工技术等均符合验收规范要求。</p>				
施工单位验收意见： 项目负责人：  (公章) 2025年3月25日		监理单位验收意见： 项目总监理工程师：  (公章) 2025年3月25日			
设计单位验收意见： 项目负责人：  (公章) 2025年3月25日		建设单位验收结果： 项目负责人：  (公章) 2025年3月25日			
勘察单位意见： 项目负责人：(公章) 年 月 日		报告日期： 年 月 日 接收日期： 年 月 日 接收人：			