# 河南省儿童医院郑州儿童医院
# 设备验收报告

科　室：眼科　　日　期：2022年 6 月 29 日

| 设备名称 | 设备型号 | 设备编码 |
|---|---|---|
| 眼部彩超（超声诊断产品） | MyLab 7 eXP | 280122 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 招标时间 | 20220316 | | 招标地点 | 河南机电 | |
| 招标编号 | 郑财招标采购-2022-9 | | 招标方式 | 院外招标 | |
| 中标型号 | MyLab 7 eXP | | 安装台数 | 1台 | 单价 157.5万 |
| 注册证号 | 国械注进20192060105 | 生产日期 | 2022-06-01 | | |
| 生产商 | ESAOTE S.p.A（百胜） | 层次类别 | 进口：☑ 合资：口 国产：口 | | |
| 经销商 | 上海忠圣医疗器械有限公司 | 联系人 | 李文杰 | 电话 | 15516190073 |
| 售后机构 | 百胜（深圳）医疗设备有限公司 | 联系人 | 刘俊、邓涛 | 电话 | 17719990611 |

设备安装运行情况说明：

运行正常

设备运行功率：

厂家安装工程师：刘俊、邓涛

设备验收：

1. 设备是否完好无损（包装、外观等）：　是【✓】　否【　】
2. 设备资料、附件等是否齐全：　齐全【✓】　不齐全【　】
3. 设备安装场地是否符合要求：　符合【✓】　基本符合【　】　不符合【　】
4. 设备运行情况是否正常：　正常【✓】　不正常【　】
5. 设备技术参数是否达到要求：　达到【✓】　基本达到【　】　达不到【　】
6. 设备安装、调试、培训是否满意：　满意【✓】　基本满意【　】　不满意【　】
7. 安装设备是否与中标承诺配置相符：　符合【✓】　不符合【　】
8. 设备验收其他情况说明：

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 管理部门签字 | | 工程师签字 | 陆建坤 | 使用科室签字 | 卢俊云 |

(归档联)