

洛宁县 2021 年郑卢高速绿化提升工程县级检查验收报告

按照县委、县政府工作要求，2021 年 8 月 5 日—8 月 11 日，县林业局抽调技术人员 4 名及工程监理 1 名，组成检查组，对 2021 年郑卢高速绿化提升工程进行了全面检查验收。现将检查情况报告如下：

一、检查验收内容及范围

（一）检查内容

- 1、2021 年郑卢高速陈吴及赵村段绿化工程。
- 2、2021 年郑卢高速底张段绿化工程。
- 3、2021 年郑卢高速洛宁与卢氏交界处绿化工程。

（二）检查范围

涉及陈吴、赵村、底张、故县 4 个乡（镇）。

二、检查验收办法

2021 年郑卢高速绿化提升工程采取全查，根据绿化公司上报的土方工程数量、苗木数量及苗木规格逐地块进行认真核对，严格按照检查验收方案要求填写验收表、撰写验收报告。

三、检查验收结果

（一）郑卢高速陈吴及赵村段绿化工程

2021 年郑卢高速陈吴段、赵村段绿化工程实施主体为四川金手指建筑工程有限公司。经查，该工程完成绿化用地整理 13400 平方米、挖方 17373.9 立方米，栽植金枝国槐、白皮松、连翘、迎春苗木 46377 株，成活保存数量 42517 株，成活率为 92%，绿化工程为合

格工程。(详见附表 1)

(二) 郑卢高速底张段绿化工程

2021 年郑卢底张段绿化工程实施主体为常州华艺市政园林有限公司。经查,该工程完成绿化用地整理 16500 平方米、挖方 22184.38 立方米,栽植金枝国槐、油松、连翘、迎春苗木 50638 株,成活保存数量 47036 株,成活率为 93%,绿化工程为合格工程。(详见附表 2)

(三) 郑卢高速洛宁与卢氏交界处绿化工程


2021 年郑卢高速洛宁与卢氏交界处绿化工程实施主体为江苏苑艺园林建设有限公司。经查,该工程完成绿化用地整理 13450 平方米、回填土方 1953.2 立方米、挖方 2406.68 立方米,种植草坪 7034.4 平方米,栽植金枝国槐、雪松、白皮松等各类苗木 3953 株,成活保存数量 3874 株,成活率为 98%,绿化工程为合格工程。(详见附表 3)

附表:

1、洛宁县 2021 年郑卢高速陈吴及赵村段绿化工程县级检查验收表

2、洛宁县 2021 年郑卢高速底张段绿化工程县级检查验收表

3、洛宁县 2021 年郑卢高速洛宁与卢氏交界处绿化工程县级检查验收表



附表1

洛宁县2021年郑卢高速陈吴及赵村段绿化工程县级检查验收表

工程名称	地点	树种	株、行距	栽植数量(株)			成活率(%)	苗木质量			绿篱(m ²)	草坪(m ²)	整理绿化用地(m ²)	回填土方(m ³)	挖方(m ³)	备注
				合计	成活保存数量	未成活数量		胸径/地径(cm)	苗高(m)	冠幅(m)						
洛宁县郑卢高速陈吴及赵村段绿化工程				46377	42517	3860							13400		17373.9	
	赵村段			30287	27710	2577										
		金枝国槐	株距3米	550	538	12	97.8%	8cm	4.5m				9800		11313.88	
		白皮松	株距3米	417	412	5	98.8%		2.5m	2m						
		白皮松		320	310	10	96.9%		1.5m	1m						
		连翘		14000	12800	1200	91.4%		45cm							
		迎春花		15000	13650	1350	91.0%		45cm							
	陈吴段			16090	14807	1283	92.0%						3600		6060.02	
		金枝国槐		390	383	7	98.2%									
		白皮松		400	394	6	98.5%									
		连翘		6800	6280	520	92.4%									
		迎春花		8500	7750	750	91.2%									

检查时间:

贺建峰 同建礼

县级检查人:

吕松虎



附表2

洛宁县2021年郑卢高速底张段绿化工程县级检查验收表

[illegible]

县级检查人：王振宇 周建勋 3月22日 检查时间：

附表3

洛宁县2021年郑卢高速洛宁与卢氏交界处绿化工程县级检查验收表

工程名称	地点	树种	株、行距	栽植数量（株）			成活率（%）	苗木质量			绿篱 (m2)	草坪 (m2)	整理绿化 用地 (m2)	回填土 方 (m3)	挖方 (m3)	备注
				合计	成活保 存数量	未成活 数量		胸径/地 径（cm）	苗高 (m)	冠幅 (m)						
郑卢高速洛宁与卢氏交界处绿化工程				3953	3874	79						7034.4	13450	1953.2	2406.68	
	郑卢高速洛宁与卢氏交界处	造型油松		11	11	0	100.0%	20cm				7034.4	13450	1953.2	2406.68	
		造型油松		6	6	0	100.0%	25cm								
		海棠		50	50	0	100.0%	8cm								
		金丝楸		20	20	0	100.0%	15cm								
		白腊		56	56	0	100.0%	15cm								
		白腊		80	80	0	100.0%	12cm								
		金枝国槐		400	400	0	100.0%	8cm								
		红叶李		250	250	0	100.0%	8cm								
		白皮松		21	21	0	100.0%		2.8m							
		白皮松		60	60	0	100.0%		3.5cm							
		油松		500	500	0	100.0%		2m							
		油松		14	14	0	100.0%		3m							
		雪松		80	80	0	100.0%		6m							

洛宁县2021年郑卢高速洛宁与卢氏交界处绿化工程县级检查验收表

工程名称	地点	树种	株、行距	栽植数量 (株)			成活率 (%)	苗木质量			绿篱 (m2)	草坪 (m2)	整理绿化用地 (m2)	回填土方 (m3)	挖方 (m3)	备注
				合计	成活保存数量	未成活数量		胸径/地径 (cm)	苗高 (m)	冠幅 (m)						
		美国红枫		7	7	0	100.0%	10cm								
		三角枫		11	11	0	100.0%	10cm								
		丝棉木		15	15	0	100.0%	10cm								
		大叶女贞		22	22	0	100.0%	10cm								
		中华石楠		22	19	3	86.4%	8cm								
		红叶石楠		14	14	0	100.0%	8cm								
		红叶李		21	21	0	100.0%	10cm								
		红玉兰		40	40	0	100.0%	6cm								
		红叶碧桃		33	33	0	100.0%	8cm								
		百日红		22	22	0	100.0%	8cm								
		无刺构骨		55	55	0	100.0%			1m						
		红叶石楠球		77	71	6	92.2%			1m						
		金叶女贞球		11	11	0	100.0%			1m						
		金森女贞球		55	55	0	100.0%			1m						
		草皮		0		0										
		迎春含营养		1000	980	20	98.0%		45cm							
		连翘含营养		1000	950	50	95.0%		45cm							

县级检查人: 吕林虎 贺超峰、周建礼

检查时间: